



Kalna_15_62010220073001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_15_62010220073001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna_15_62010220073001_fragments1

Ziemeļu fasādes fragments ar vēsturisko apdari un logu apmalēm (labajā pusē esošajam logam).



Kalna_15_62010220073001_dzega1

Sākotnēja koka dzega.



Kalna_15_62010220073001_dzega2
Sākotnēja koka dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Kalna_15_62010220073001_durvis1
19.gs.1.cet. durvju komplekts ar
oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.
Virslags – 20.gs.2.puse.



Kalna_15_62010220073001_logs1
Vēsturisks (19.gs.1.cet.) logs un slēgi. Logam izmantots 18.gs. aprīkojums.



Kalna_15_62010220073001_logs2
18.gs. vira un stūrenis.



Kalna_15_62010220073001_logs3
18.gs.pēd.cet. viras.



Kalna_15_62010220073001_logs4
Vēsturiska aploda un metāla restes.



Kalna_15_62010220073001_slegi1
19.gs.1.cet. loga apmales un vēsturiski slēgi ar oriģinālo
aprikojumu.



Kalna_15_62010220073001_slegi2
19.gs.1.cet. slēģis ar oriģinālo aprikojumu un vēsturiskas loga
apmales.