



Kalna_3_62010220033001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_3_62010220033001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_3_62010220033001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Kalna_3_62010220033001_durvis1
Sākotnējo (19.gs.3.cet.) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Kalna_3_62010220033001_durvis2
19.gs.3.cet. atslēgas cauruma
nosegvairodziņš. Rokturis – 20.gs.2.puse.



Kalna_3_62010220033001_durvis3
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Kalna_3_62010220033001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs un slēģis ar oriģinālo aprīkojumu un apmales.



Kalna_3_62010220033001_logs2
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) loga un slēģa aprīkojums.



Kalna_3_62010220033001_logs3
Domājams, sākotnējais (19.gs.3.cet.) loga un slēga aprīkojums.