



Kalna\_18\_62010220035001\_fasade1  
Ēkas austrumu fasāde ar 19.gs.beigu verandu.



Kalna\_18\_62010220035001\_fasade2  
Ēkas dienvidu fasāde.



Kalna\_18\_62010220035001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna\_18\_62010220035001\_fasade4  
Ziemeļu fasādes fragments.



Kalna\_18\_62010220035001\_logs1  
19.gs.beigu loga aploda, apmales un dēļu apšuvums.







Kalna\_18\_62010220035001\_detala1  
19.gs.beigu kokā griezts dekoratīvs dēlis austrumu fasādē.

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							1–5 ks konstatēti uz sākotnējā apmetuma. 6.ks uz jaunāka kaļķu javas apmetuma.
			1.ks 3040Y50R	4.ks 4030Y60R	5.ks 5005Y50R	6.ks 0520Y30R	
piebūves fasāde							Uz 19.gs. b. lievena konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
dekoratīvie elementi							Griezts koka dekors gala fasādē pret ielu. Vēsturiski atbilstošs krāsojums netika konstatēts.
cokols							
durvis							
logi							Uz vēsturiskās logu aplodas nav saglabājušies vēsturiski ks.
slēgi							
piezīmes			2.ks gaiši pelēks fasādes krāsojums. 3.ks dzelten okera fas. krāsojums.				Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā.  Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datē-jums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.b. (lievenis); iespējams, ir bijušas vēl citas pārbūves
stāvu skaits		1
Konstrukcija		Koks - statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; daļa mūris (sekundārs)
sienu materiāls	pamati, cokols	ēkai neredz; verandai – ķieģeļi
	sienas	koks, mūris (sek.)
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	SA, VA, JA
	zemiņi	VA, V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	?
	vēsturiski	? 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	?
	aprikojums	dažādas logu kāšu viras
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	K loga apmale
	vēsturisks	K griezts dekors verandā pie dzegas; K logu apmales; dēļu dzega, stipri labota
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalna 18</b>

kadastrs	62010220035001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
no ielas būvlaides atvērta ēka, ar galveno fasādi orientētu pret Skolas ielu; ar nelielu apjomu grūti pamanāma apkārtējā apbūvē, tomēr vēsturiski nozīmīga kvartāla apbūves daļa

zudumi
ieejas lievenis pārbūvēts par verandu; piebūve garenfasādē

autentiskuma pakāpe	55%
Apjoms - 90%; jumta forma –100%; būvgaldniecība - ?%; apdare -25 %; dekors un detaļas – 5 % Kopējais vērtējums bez būvgaldniecības	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes
visas aillas aiznaglotas ar dēļiem, tāpēc logus neredz; veranda aizstiklota ar V logiem