



Kalna_19_62010220042001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_19_62010220042001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna_19_62010220042001_durvis1
Sākotnējs (1866.g.) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Kalna_19_62010220042001_logs1
Sākotnējs (1866.g.) logs.



Kalna_19_62010220042001_logs2
Sākotnējs (1866.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.





Kalna_19_62010220042001_logs3
Sākotnējs (1866.g.) loga aprīkojums.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA PORIETE/LAURA LŪSE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatafājoma fasāde							Ks skatīti visās ēkas fasādēs. Krāsojums izpildīts pāri ķieģeļiem un ievilktajām šuvēm.
piebūves fasāde			1.ks K.3050Y70R				20.gs. 20.,30.gadu piebūve – nekrāsots ķieģeļu mūrējums.
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatafāj. toni.				Ķieģeļu starpdzega krāsota analogi fasādei. Dekorat. logu apmales rustu veidā nekrāsotas.
cokols			1.ks K.3050Y70R				Nekrāsots dekorat. akmens mūris ar krāsotu ķieģeļu ielaid. Skat. pamatafāj. toni.
durvis							Sākotnējās ārdurvis nesen remontētas, ks nav saglabājušies.
logi							Krāsojums konstatēts uz sākotnējā loga aplodas 1.stāva līmeni.
slēģi			1.ks 3040Y20R				
piezīmes			Vēlākā periodā mūrējums pārsūvots ar cimenta javu.				Kontrolzondāžas veiktas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejama augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1866.g.; historisms
	pārbūves	20.gs.20.,30.gadi (piebūve pagalmā)
stāvu skaits		2; pagalmā 3
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju; trīsslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds, J viļņots šiferis piebūvei
sienu apdare	pamati, cokols	dekorat.akmens mūris ar ķieģeļu ielaid.
	sienas	šuvoti ķieģeļi
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	28; 34 (ar V vai J apakšējām vērtnēm)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	19K
	aprikojums	62S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	2 (2S virslogi)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN
	aprikojums	1S viras; 1
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	K pakāpiens pie pagalma durv.(izpuvis)
	pēc 20.gs.v.	1K
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	ķieģeļu starpdzegas, dzegas.; dekorat.logu apmales rustu veidā
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		SM lievenis; lievenī S vai V flīzes; J jumtiņš virs pagraba ieejas pag. fasādē; māla – ķieģeļu klons pie pagalma durvīm
apkārtnes elementi		pils parka malā.

adrese
Kalna 19

kadastrs	62010220042001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
atrauta no būvlaides un, kopumā no ielas apbūves, stilistiski atšķirīga celtne, kas labi iederas konkrētajā vietā tieši ar arhitektonisko un telpisko risinājumu

zudumi
aizmūrēti vairāki logi un durvis, pārveidota ieeja cokolstāvā; sekundāra koka piebūve pret Rumbas ielu;

autentiskuma pakāpe	83%
Apjoms - 95%; jumta forma –100%; būvgaldniecība - 40%; apdare -90 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
piebūves (vēsturiski, domājams, bijis vaļējs lievenis) koka daļas rekonstrukcija par vaļēju lieveni vai ēkas stilistikai atbilstošu verandu

primārās ricības
-

piezīmes
5 logiem S grezni stiklotas augšējās vērtnes; iespējams, visus skursteņus neredz