



Kalna_20_62010220058001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kalna_20_62010220058001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Vienstāvīgā piebūve uzcelta 20.gs.2.pusē.



Kalna_20_62010220058001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_20_62010220058001_fasade4
Ēkas rietumu fasāde.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē zem 20.gs.3.cet. kaļķu apmetuma.
			1.kš Kaļķu balts			2.kš Kaļķu balts	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma toni.			Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes mūra starpdzegas mūra palodzēm, slēgakmeņiem.
			1.kš Kaļķu balts			2.kš Kaļķu balts	
cokols							
durvis							Sākotnējās durvis nav saglabājušās.
logi							Sākotnējie logi nav saglabājušies.
slēgi							
piezīmes				Domājams, šajā periodā ēka nav pārkrāsota.	Domājams, šajā periodā ēka nav pārkrāsota.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1839.- 1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.b.?.; 20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju; piebūvē – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daudz labots
	sienas	VA (minimāli), JA
	zemiņi	VA ?
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (vieta sekundāra)
	pēc 20.gs.v.	50K, 1PL,5KN,3KN (pakešu)
	aprikojums	1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1V viru kāši
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN (2J virslogi)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	6 MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; MA starpdzega, apmales, frontons, slēgakmeņi, palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Dekora labojumi
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 20

kadastrs	62010220058001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
arhitektoniski kontekstā ar apkārtējo vidi; vēsturiski ielas frontes apbūves ēka, pašreiz vienīgā pie būvlaides kvartāla robežās

zudumi
zudusi koka veranda un piebūve (2 stāvi) ar kāpnēm pagalmā; slēgi; aizmūrētas logailas; oriģinālās pildīņu durvis ar virslogu (ar laternu)

autentiskuma pakāpe	53%
Apjoms - 60%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 2%; apdare - 20 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
kāpņu margu un kāpņu laukumiņa flīžu nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
-