



Kalna_25_62010220013001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna_25_62010220013001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_25_62010220013001_fragments1
Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (ap 1880.g.) dekoratīvo apdari.



Kalna_25_62010220013001_fragments2
Vēsturisks karogkāta turētājs.



Kalna_25_62010220013001_fragments3
Verandas kopskats.



Kalna_25_62010220013001_fragments4
Verandas fragments ar sākotnējām
(ap 1880.g.) durvīm.



Kalna_25_62010220013001_fragments5

Iespējams, sākotnēja jumta izbūve ar oriģinālo logu un tā aprīkojumu. Logam zudušas divas oriģinālās vērtnes.



Kalna_25_62010220013001_durvis1
Sākotnējo (ap 1880.g.) durvju komplekts un jumtiņa konsoles.
Pārējās jumtiņa detaļas – 20.gs.2.puse.



Kalna_25_62010220013001_durvis2
Sākotnējo (ap 1880.g.) durvju komplekts ar daļēji saglabājušos
aprikojumu.



Kalna_25_62010220013001_logs1
Sākotnējs (ap 1880.g.) logs ar oriģinālo aprikojumu.








FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 25, 62010220013001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				1880.g.			
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti galvenajā un sānu fasādēs uz fakturētā apmetuma.
				1.ks 6500N	3.ks 2010Y	4.ks 0520Y20R	
piebūves fasāde							Mūra piebūves fasādes visos ks krāsotas kā pamatapjoma fasādes. Koka veranda, domājams, krāsota kā būvgāldniecības izstrādājums.
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.		Ks konstatēti uz mūra starpdzegu, logailu apdaru, pilastru, dzegas un dekoru zem verandas logiem gludā apmetuma.
				1.ks 6500N	3.ks 2010Y	4.ks Kalku balts	
cokols				Skatīt pamatapjoma toni.	Krāsojums nav saglabājies.		Ks konstatēti uz galvenās fasādes.
				1.ks 6500N	3.ks	4.ks 4550Y70R	
durvis				Krāsojums nav saglabājies.			Ks konstatēti uz verandas piebūves durvīm galv. fasādē. Iespējams, ka kādā ks durvis krāsotas polihromās, bet tas nav nosakāms, jo slāni saglabājušies fragmentāri.
					3.ks 3050Y20R	4.ks 8010Y50R	
logi					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Ks konstatēti uz sākotnējiem logiem.
				1.ks 2005Y20R	3.ks 3050Y20R	4.ks 8010Y50R	
slēdži							
piezīmes				2.ks fasāde krāsota monohromi pelēka ar sarkanbrūniem logiem un durvīm.			Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	~1880.g.; historisms (neogotika)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris, verandas 2.st. – koks
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 S ?
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V un J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA fakturēts, labots
	sienas	SA fakturēts
	zeldmiņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	54; 1 aploda
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5 K; 2 KN
	aprīkojums	52S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 labotas (S virslogs); 1(S virsl.); 1(balkona)
	vēsturiskas	1 labotas
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	1S viras; 2
kāpnes	sākotnējās	1 granīta, pārveidotas ar J granītu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	3 MA
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, dzega, palodzes; dēļu dzega; A logailu apdare; M torniši; K pilastrī, dzegas un dekors zem verandas logiem
	vēsturisks	K griezti aizsargdēļi
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		S jumtiņš virs durvīm, labots; 4S (?) MET jumtiņi virs tornišiem; 1S MET karoga masta turētājs; J pulkstenis; 2V (vai S) MET karogu kātu turētāji; 2S MET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 25

kadastrs	62010220013001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 (potenciāli)
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē	
vietai arhitektoniski un telpiski piemērota ēka, kas atrodas ielas līkumā un vizuāli labi uztverama no vairākiem vēsturiski nozīmīgiem skata punktiem; viena no Kuldīgas vēsturisko apbūvi simbolizējošām celtnēm	

zudumi	
1 aizmūrēts logs;	pulksteņa vietā sākotnēji logs;

autentiskuma pakāpe	92%
Apjoms - 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 85%; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
-

piezīmes
ļoti augsta oriģinalitāte; durvju kompl. – viet. noz. mākslas piemineklis