



Kalna_25_62010220013003_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_25_62010220013003_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna_25_62010220013003_fasade3

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Piebūve uzcelta 20.gs.1.pusē (pēc 1913.g.).



Kalna_25_62010220013003_fragments1
Sākotnēja (20.gs.sāk.) izbūve. Durvis -
20.gs.2.puse.



Kalna_25_62010220013003_fragments2
Sākotnēja (20.gs.sāk.) izbūve.



Kalna_25_62010220013003_logs1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) logs ar
oriģinālo aprīkojumu.



Kalna_25_62010220013003_detala1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) jumtiņš virs ieejas austrumu fasādē.








FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 25, 62010220013003

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					Līdz 1913.g.		
pamatapjoma fasāde							Ks skatīti visās fasādēs, izņemot pret Kalna ielu vērsto fasādi.
					1.kš 3500N	3.kš 0500N	
piebūves fasāde							
						2.kš 0500N	
dekoratīvie elementi							Jumta dzega, atika starpdzega, cokola dzega.
					1.kš 0804Y30R	3.kš Balts	
cokols					Krāsojums nav saglabājies.		Ks skatīti pagalma fasādē.
						1.kš 3000N	
durvis							Sākotnējās un vēsturiskās durvis nav saglabājušās. Sākotnējā durvju aploda nesen remontēta. Ks nav skatīti.
logi						Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums konstatēts uz sākotnējā loga aplodas.
					1.kš 4500N		
slēgi							
Jumtiņš virs durvīm					Skatīt logu toni.	Krāsojums nav saglabājies.	
					1.kš 4500N		
piezīmes					2.kš gaišāk pelēka fasāde ar dzeltenīgi balti dek.el. Piebūves fasādi krāsota 1.kš.		Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1879.-1913.g.(20.gs.sākums)
	pārbūves	20.gs.1.pusē (pēc 1913.g.) piebūve
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	1S remontēta; 1S
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA, praktiski zudis; JA
	sienas	SA+VA, stipri laboti
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	5
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	1 K; 8 KN
	aprikojums	4S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1aploda
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN +1KN (J virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN, 1 B bruģis
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4MA, 2MAN
	pēc 20.gs.v.	1MET vādināšanai
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, dzega
	vēsturisks	K griezti siju gali
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		2S koka jumtņi virs durvīm un 1 kopija; 2S MET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 25

kadastrs	62010220013003
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka; arhitektoniski un telpiski piemērota apkārtnējam apbūvei

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	63%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 15%; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 50 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
logu un durvju nomaīņa

primārās ricības
nomainīt cementa javas apmetumu; mūra sienu žāvēšana (jāpārbauda hidroizolācijas esamība)

piezīmes