



Kalna\_25\_62010220013001\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna\_25\_62010220013001\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna\_25\_62010220013001\_fragments1  
Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (ap 1880.g.) dekoratīvo apdari.



Kalna\_25\_62010220013001\_fragments2  
Vēsturisks karogkāta turētājs.



Kalna\_25\_62010220013001\_fragments3  
Verandas kopskats.



Kalna\_25\_62010220013001\_fragments4  
Verandas fragments ar sākotnējām  
(ap 1880.g.) durvīm.



Kalna\_25\_62010220013001\_fragments5

Iespējams, sākotnēja jumta izbūve ar oriģinālo logu un tā aprīkojumu. Logam zudušas divas oriģinālās vērtnes.



Kalna\_25\_62010220013001\_durvis1  
Sākotnējo (ap 1880.g.) durvju komplekts un jumtiņa konsoles.  
Pārējās jumtiņa detaļas – 20.gs.2.puse.



Kalna\_25\_62010220013001\_durvis2  
Sākotnējo (ap 1880.g.) durvju komplekts ar daļēji saglabājušos  
aprikojumu.



Kalna\_25\_62010220013001\_logs1  
Sākotnējs (ap 1880.g.) logs ar oriģinālo aprikojumu.