



Liepājas_12_62010140099001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liepājas_12_62010140099001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Liepaajas_12_62010140099001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Redzama 1870to gadu sāk.-1879.g. mūra piebūve un 20.gs.2.puses koka piebūve.



Liepaajas_12_62010140099001_fasade4

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liepājas_12_62010140099001_fragments1
Vēsturiskas jumta izbūves.



Liepājas_12_62010140099001_dzega1
1870to gadu sāk.-1879.g. dēļu dzega.



Liepaajas_12_62010140099001_dzega2
1870to gadu sāk.-1879.g. dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Liepaajas_12_62010140099001_durvis1
Vēsturisks durvju komplekts.



Liepaajas_12_62010140099001_logs1
1870to gadu sāk.-1879.g. logs ar
oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_12_62010140099001_logs2
Vēsturiska zelmiņa apdare un logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_12_62010140099001_logs3
Vēsturiska skatloga aploda. Vērtne – 20.gs.2.puse.



Liepaajas_12_62010140099001_slegi1
1870to gadu sāk.-1879.g. slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.