



Liepaajas_14_62010140128001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liepaajas_14_62010140128001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liepaaļas_14_62010140128001_fasade3

Pagalma fasādes skatā no dienvidrietumiem. Redzams 19.gs.4.cet. pagarinātais un paplatinātais korpuss un 20.gs.2.puses tualetes piebūve.



Liepaaļas_14_62010140128001_fasade4

Pagalma fasādes skatā no dienvidaustrumiem. Redzams 20.gs.2.pusē pagarinātais sānu korpuss.



Liepaajas_14_62010140128001_fasade5

Pagalma fasāde skatā no dienvidrietumiem. Redzams 20.gs.2.pusē pagarinātais korpus.



Liepaajas_14_62010140128001_fragments1

Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (19.gs.3.cet.) dekoratīvo apdari un "aklo" logu. 20.gs.2.pusē, izveidojot izbūvi aiz atīkas, mainīts koka frontons.



Liepaaļas_14_62010140128001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis (stipri labotas) ar oriģinālo
aprīkojumu. Virslogs – 20.gs.2.puse.



Liepaaļas_14_62010140128001_durvis2
Vēsturiskas durvis un virslogs.



Liepaajas_14_62010140128001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu un aillas dekoratīvā apdare ielas fasādē.



Liepaajas_14_62010140128001_logs2
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu pagalma fasādē.