



Liepājas_17_62010090092001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Liepājas_17_62010090092001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liepaajas_17_62010090092001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Liepaajas_17_62010090092001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļiem. Redzama 1839.-1870to gadu sāk. celtā un 20.gs.2.pusē paplašinātā piebūve.



Liepaajas_17_62010090092001_dzega1
1839.-1870to gadu sāk. dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Liepaajas_17_62010090092001_durvis1
19.gs.1.cet. durvju komplekts un apmales.
Vērtnes ar zudumiem, stipri labotas.
Virslags – 20.gs.2.puse. Aprīkojums -
vēsturisks.



Liepaaajas_17_62010090092001_durvis2
Vēsturisks durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaaajas_17_62010090092001_logs1
Vēsturisks logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_17_62010090092001_slegi1
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_17_62010090092001_detala1
Vēsturiska metāla konsole.