



Liepaajas_1_62010060038001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liepaajas_1_62010060038001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Liepaajas_1_62010060038001_fasade3

Skats uz ēkas rietumu galu no ziemeļrietumiem. Labajā pusē esošā piebūve uzcelta 19.gs.3.cet.



Liepaajas_1_62010060038001_fasade4

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Saglabājusies 19.gs.3.cet. koka galerija. Kreisajā pusē esošā piebūve uzcelta 19.gs.3.cet.



Liepājas_1_62010060038001_fasade5
19.gs.3.cet. uzceltās piebūves
ziemeļu fasāde.



Liepājas_1_62010060038001_fragments1
Akmens cilnis (1632.g.).



Liepaajas_1_62010060038001_fragments2
Vēsturiski enkuri (1632.g.).



Liepaajas_1_62010060038001_fragments3
Vēsturiski enkuri (1632.g.).



Liepaajas_1_62010060038001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_1_62010060038001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepajas_1_62010060038001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepajas_1_62010060038001_logs2
Vēsturiska loga fragments ar 19.gs.1.puses viru kāšiem.



Liepaajas_1_62010060038001_slegi1
19.gs.2.puses slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_1_62010060038001_slegi2
Vēsturisks slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.



Liepaajas_1_62010060038001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.