



Liepājas_5_62010060034001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Liepājas_5_62010060034001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Liepaaļas_5_62010060034001_fragments1
Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (19.gs.beigu) dekoratīvo apdari.



Liepaaļas_5_62010060034001_fragments3
Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (19.gs.beigu) dekoratīvo apdari.



Liepaajas_5_62010060034001_veranda1
Sākotnēja (19.gs.beigu) veranda ar jaunu koka galeriju. Balkons – 20.gs.2.puse.



Liepaajas_5_62010060034001_veranda3
Verandas fragments ar sākotnējām
(19.gs.b.) durvīm un logu.



Liepaajas_5_62010060034001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.b.) durvju komplekts.
Virslods, domājams, izmantots no
vecākām durvīm.