



Liepaajas_6_62010230002004_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Liepaajas_6_62010230002004_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Verandas piebūve un jumta izbūve – 2007.g.



Liepaajas_6_62010230002004_fasade3

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Verandas piebūve un jumta izbūve – 2007.g.



Liepaajas_6_62010230002004_durvis1
Sākotnējs (19.gs.vidus) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.
Virslagam zuduši spraišļi.



Liepaajas_6_62010230002004_durvis2
Sākotnējs (19.gs.vidus) durvju
aprīkojums.



Liepaajas_6_62010230002004_slegi1
Sākotnēji (19.gs.vidus) slēgi ar aprīkojumu. 2007.g. logs, kam izmantots sākotnējais (19.gs.v.)
aprīkojums.