












FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 02.07.2009

inventarizators, datums

| datējums             | līdz 1800.g.                                 | 19.gs.s. –<br>19.gs.40.g.                          | 19.gs.40.g. –<br>19.gs.3.cet.   | 19.gs.4.cet.  | 20.gs.1.cet.  | 20.gs.2.cet.  | Piezīmes   |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|--|
|                      | 18.gs. 2.puse                                |  | 1870tie –<br>1879.g.  |   |   |   |  |
| pamatapjoma fasāde   |  |  |    |  |    |    | Ks konstatēti ielas fasādē.  |
|                      |  |  | 1.ks<br>Kaļķu balts   | 2.ks<br>4502B   | 3.ks<br>0515Y20R  | 4.ks<br>1030Y60R  |  |
| piebūves fasāde      |  |  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  | Ks konstatēti Dzirnavu ielas fasādē.   |
|                      |  |  | 1.ks<br>Kaļķu balts   | 2.ks<br>4502B   | 3.ks<br>0515Y20R  | 4.ks<br>1030Y60R  |  |
| dekoratīvie elementi |  |  |    |  |   |    | Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes koka dzegas.  |
|                      |  |  | 1.ks<br>Balts   | 2.ks<br>8505Y20R  |   | 3.ks<br>1030Y60R  |  |
| cokols               |  |  | Atbilstošs cokola krās. nav konstat.  | Atbilstošs cokola krās. nav konstat.  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  | Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes cokola. Ks līdz 20.gs.1.cet. nav saglabājušies.   |
|                      |  |  |   |   | 1.ks<br>0515Y20R  | 2.ks<br>1030Y60R  |  |
| durvis               |  |  |   |   |   |  | Ks konstatēti uz pamatapjoma vēsturisko durvju aplodas.  |
|                      |  |  |   |   |   | 1.ks<br>4040Y30R  |  |
| logi                 |  |  |    |   |  | Skatīt durvju toni.   | 1.–2. ks konstatēti uz vēsturisko logu aplodām piebūves pagalma fasādē. 3.ks konstat. kā 1.ks uz vēsturisko logu aplodām pamatapjoma ielas fasādē. |
|                      |  |  | 1.ks<br>5040Y20R  |   | 2.ks<br>1515R80B  | 3.ks<br>4040Y30R  |  |
| slēgi                |  |  |   |   |   |  | Ks konstatēti uz vēsturiskajiem slēgiem piebūves pagalma fasādē. Ks līdz 20.gs.2.cet. nav saglabājušies.   |
|                      |  |  |   |   |   | 1.ks<br>7005G20Y  |  |
| piezīmes             | Nav informācija par sāk. pamatapjoma apdari. | Nav informācija par šī perioda pamatapjoma apdari. | Piebūvē mūra piebūvi un apmet. pamatapjoma Domājams, pamatapjoma un piebūves fasādes 1.ks ekspon. īsu laiku, bijis kā pagaidu kr. | Domājams, šajā periodā logi nav parkrāsoti.                                       | Domājams, šajā periodā koka dzegas nav parkrāsotas.                                 |   | Kontrolzondāžas veiktas ēkas ielas fasādēs 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.                            |
|                      |  |  |   |   |   |   |  |