







FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 02.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1870.–1879.g.	19.gs. b.			
pamatapjoma fasāde			Kieģeļu mūris sānu un aizmugures fasādēs nav krāsotas.	 			Ielas fasādei 1.st. līmenī j. apmetums. Kr. zondāžas nav veiktas 2.st. līmenī kr. izpildīts tieši uz kieģeļu mūra, dek. šuvojums.
				1.ks K:3050Y70R S:1005Y40R			
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Stūru rusti, lizēnas, starpdzega; domājams, arī augstākie dekoratīvie elementi. Logu apmales baltas.
				1.ks 1010R80B		2.ks 1002R	
cokols							1.ks konst. uz senāka, domājams, sākotnēja dekoratīva apmetuma. 2.ks konst. uz nākamās apmetuma kārtas.
			1.ks 4030B10G	2.ks 4005G50Y			
durvis							Vēsturiskās durvis nav saglabājušās.
logi							Sākotnējie logi atrodas ielas fas. 2.st. līmenī. Nav pieejami kontrolzondāžām.
slēgi							
piezīmes			Cokola 1.st. konstatēts uz senāka dekoratīva apmetuma ar iespiedumiem.		Domājams, šajā periodā dek. elem. un cokols nav pārkrāsoti.		Kontrolzondāžas ielas fasādē veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā 1.st. līmenī. Aizmugures fasāde apsekota 2.st. līmenī.