















FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 01.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			Līdz 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks hronoloģija dota pēc galvenās (Liepājas ielas) fasādes situācijas.
			1.ks 2010Y80R	2.ks 4010Y70R	3.ks 3030Y50R	5.ks 1040Y20R	
piebūves fasāde				Skatīt pamatapjoma fasādes toni. toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni. toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni. toni.	Piebūves fasādes krāsojums skatīts Dzirnau ielas fasādē.
				1.ks 4010Y70R	2.ks 3030Y50R	4.ks 1040Y20R	
dekoratīvie elementi							Pilastri, stūru lizēnas, starpdzega, palodzes, pildīni, sandriki.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks 1510Y40R	3.ks Kaļķu balts	5.ks 1015Y20R	
cokols					Atbilstošais cokola ks nav nosakāms.	Atbilstošais cokola ks nav nosakāms.	Cokola ks skatīts Liepājas ielas un Dzirnau ielas fasādēs.
			1.ks 6000N	2.ks 5502G			
durvis							Sākotnējās durvis 20.gs.2.pusē remontētas.
logi							Logi pieejamā augstumā saglabājušies tikai pagalma fasādē.
			1.ks Balts	2.ks 5020Y10R	3.ks 5010Y70R	4.ks 2005Y40R	
slēgi							Ārējie slēgi bijuši pagalma fasādēs; zuduši.
piezīmes					4.ks fasādes krāsotas gaiši rozā toni ar gaišām zilpelēkām detaļām.	Virs 5.ks krāsota kamuflāža.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā Starpdzegas līmenī.