













FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 01.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
			2.ks 6000N	3.ks 2010R80B	4.ks 1050Y90R	6.ks 1040Y30R	
piebūves fasāde				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz 1879.–1913.gada piebūves. 3.ks piebūves fasāde krāsota pelēka.
				1.ks 2010R80B	2.ks 1050Y90R	4.ks 1040Y30R	
dekoratīvie elementi						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti ielas fasādē uz mūra dzegas un palodzes visā fasādes garumā. 3.ks akcentēta palodze visā fasādes garumā.
			2.ks Kalku balts	3.ks Kalku balts	4.ks 0510Y70R	6.ks 1040Y30R	
cokols			Atbilstošs cokola krā- sojums nav konstatēts.	Atbilstošs cokola krā- sojums nav konstatēts.		Atbilstošs cokola krā- sojums nav konstatēts.	Cokola apmetums labots, vēsturiskie ks saglabājušies fragmentāri un nav piesaistāmi kādam no apdares slāņiem.
					3050Y90R		
durvis			 			Domājams, durvis nav pārkrāsotas.	Ks konstatēti uz sākotnējo ārdurvju aplodas un vērtņēm. Ielas fasādē sekojošie ks ir bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
			1.ks F.:2030Y20R DŽ.:5040Y20R	2.ks 3040Y20R	3.ks 3040Y90R		
logi							Pagalma fasādē uz vēsturiskajiem logiem konstatēti 20.gs.2.p. krāsojumi.
slēgi							
piezīmes			1.ks pamatapj. fas. krāsota kalku balta ar baltiem dek. elem., cokola krāsojums nav saglabājies. Dom., ekspon. nelgu laiku kā pagaidu krāsojums.	1879.–1913.g. uzcelta pagalmā piebūve.	4.ks uz balta fona ar melniem burt. reklāma. 5.ks fasāde krāsota pelēka ar baltiem dekoratīviem elem. Cokola un druvju kr. nav nošakāms. Konstat. rekl. uz balta fona, pelēki burti.	Uz 6.ks konstatēts kamouflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.