













FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 02.07.2009

inventarizators, datums

datejums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.g.		Pēc 1913.g.		
pamatapjoma fasāde							Ks hronoloģija dota pēc ielas fasādes situācijas.
			1.ks 0515Y30R	5.ks 0507Y60R	7.ks 2005R80B	10.ks 0515Y60R	
piebūves fasāde					Kieģeļu mūra piebūve nekrāsota.		Kontrolzondāžas veiktas 20.gs. 1.puses (pēc 1913.g.) piebūvei.
dekoratīvie elementi							Sienas augšējā dzega. Koka dēļu dzega nav apsekota.
			1.ks Kaļķu balts	5.ks Kaļķu balts	7.ks 1005R80B	9.ks Balts	
cokols		Nav saglabājies sākotnējais apmetums.					
				1.ks Sodrēju melns	2.ks 4000N	4.ks 3030Y60R	
durvis							Durvis nesen remontētas. Nav saglabājušies sākotnējie ks.
logi							Sākotnējās aplodas nav apsekotas.
slēgi							
dzelzs skārda palodzes							Saglabājušās 2 vēst. dzelzs skārda palodzes. Tām nav precīzs datējums.
						1.ks 3040Y50R	
piezīmes			2.–4. ks. fasādes krāsotas līdzīgos dzeltenī sārtos toņos.	6.ks fasāde krāsota dzeltenā tonī ar baltām detaljām.	8.ks atkārtota līdzīga fasādes krāsojuma sistēma. Det.kr. balts 9.ks fasāde krāsota dzelt., det. atstātas nepārkrāsotas.	Uz 10.ks krāsota kamuflāža.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz sienas augšējai dzegai.