

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk, piebūve gar Mucenieku ielu; 20.gs.2.p. (pagalma piebūve un kāpņu piebūve)
stāvu skaits		1 gar Strautu ielu; 2 gar Mucenieku ielu
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi; koks – piebūves
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA; VA; JA
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA; VA; JA; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5
	pēc 20.gs.v.	22K, 1 KN
	aprikojums	5 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	fiksatori; 1 viras
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5 KN (1 J virslogs)
	aprikojums	1S; 1V
kāpnes	sākotnējas	1 B
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 BN
skursteņi	sākotnēji	2 M (zudis apmetums)
	vēsturiski	1 M ar MET galu
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; MA palodzes, starpdzegas, lizēnas ar "spoguļi"
	vēsturisks	K logu apmales; dēļu dzegas; K griezti aizsegdēļi; A starpdzegas
	pēc 20.gs.v.	K logu un durvju apmales
detaljas		MET karoga turētājs; zvana mehānisma fragments
apkārtnes elementi		-

adrese
Mucenieku 1

kadastrs	62010230050001; 002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē	
stūra ēka; arhitektoniskais un telpiskais risinājums kontekstā ar apkārtējo apbūvi un novietojumu; ēka noslēdz skatu virzienā no Jelgavas ielas	

zudumi	
slēgi; piebūve	

autentiskuma pakāpe	62%
Apjoms -85%; jumta forma – 85 %; būvgaldniecība -10 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas – 60%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
neatbilstošu durvju nomaiņa; piebūves zem kāpnēm likvidēšana	

primārās rīcības	
Piebūves remonts; noteku remonts	

piezīmes	
-	



Mucenieku_1_62010230050001_002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Mucenieku_1_62010230050001_002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Kreisajā pusē 20.gs.sāk. piebūve.



Mucenieku_1_62010230050001_002_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Labajā pusē 20.gs.sāk. piebūve. Redzama 20.gs.2.puses kāpņu uzejas piebūve.



Mucenieku_1_62010230050001_002_dzega1

Sākotnēja (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Mucenieku_1_62010230050001_002_dzega2
20.gs.sāk. dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Mucenieku_1_62010230050001_002
_durvis1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Muceniku_1_62010230050001_002_durvis2
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju aprīkojums.



Muceniku_1_62010230050001_002_durvis5
Vēsturisks durvju rokturis un 20.gs.2.puses nosegvairodziņš.











Mucenieku_1_62010230050001_002_logs1
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu
un apmalēm.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Raiņa ielas fasādē.
			1.ks 3020Y40R	3.ks 2020Y50R	4.ks 5005R80B	5.ks 1515G40Y	
piebūves fasāde					Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz 20.gs. sākuma piebūves gar Mucenieku ielu pagalma fasādes apmetumā.
					1.ks 5005R80B	2.ks 1515G40Y	
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Ks konstatēti uz pamatapjoma mūra palodzēm Raiņa un Mucenieku ielu fasādēs. Apmetuma lizēnu "spoguļi" visos apdares posmos krāsoti fasādes toni – skat. pamatapj. fasādes krāsojumu.
			1.ks 3020Y40R	3.ks Kaļķu balts	4.ks 5005R80B	5.ks Kaļķu balts	
cokols			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma cokola Raiņa ielas fasādē.
			1.ks 3020Y40R	3.ks 6500N	4.ks 5005R80B	5.ks 1515G40Y	
durvis						Domājams, šajā posmā durvis nav pārkrāsotas.	Ks konstatēti Raiņa ielas fasādē uz sākotnējo durvju vērtņēm, aplodas un virsloga.
			1.ks 6010Y30R	2.ks F. 3040Y10R Dz. 5020Y20R	3.ks F. 2040Y20R Dz. 5040Y20R		
logi							Vēsturiskie logi 2.stāva līmenī nav apsekoti.
koka dzega							Uz sākotnējās dēļu dzegas Raiņa ielas fasādē konstatēti 3 ks bez konkr. piesaistes kādam no apdares posmiem.
lizēnu rāmis			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt dekoratīvo elementu toni.		Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Ks konstatēti uz apmetuma lizēnu rāmjiem Raiņa ielas fasādē.
			1.ks 3020Y40R	3.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	5.ks Kaļķu balts	
piezīmes			2.ks fasāde krāsota monohromi balta. Durvis, domājams, šajā posmā nav pārkrāsotas.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.