



Mucenieku_1_62010230050001_002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Mucenieku_1_62010230050001_002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Kreisajā pusē 20.gs.sāk. piebūve.



Mucenieku_1_62010230050001_002_fasade3

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Labajā pusē 20.gs.sāk. piebūve. Redzama 20.gs.2.puses kāpņu uzejas piebūve.



Mucenieku_1_62010230050001_002_dzega1

Sākotnēja (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Mucenieku_1_62010230050001_002_dzega2
20.gs.sāk. dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Mucenieku_1_62010230050001_002
_durvis1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Muceniku_1_62010230050001_002_durvis2
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju aprīkojums.



Muceniku_1_62010230050001_002_durvis5
Vēsturisks durvju rokturis un 20.gs.2.puses nosegvairodziņš.



Mucenieku_1_62010230050001_002_logs1
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu
un apmalēm.