

datē-jums	celtniecība	1813. - 1829.g.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (pārbūvē jumtu, mezonīns); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1,5; pagrabs
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi; koks (jumta izbūve)
	zemiņi	Ķieģeļi; ķieģeļi (mezonīns)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 V mezonīns
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V dakstiņi; J dakstiņi; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zemiņi	VA, JA
	mezonīni	JA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (19.gs.3.cet.); vairākas aplodas
	pēc 20.gs.v.	14KN; 14K (2 paketes)
	aprikojums	1V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	3 viras ; 1 atspere
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (19.gs.b., V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	1KN (J virslogs); 1KN
	aprikojums	1 V viras
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	3 granīta
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2MA; 2MA ar MET galu
	pēc 20.gs.v.	2MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA dzegas, starpdzegas, palodzes; kokā griezts aizsegdēlis
	pēc 20.gs.v.	M dzega
detalās		1V MET reste
apkārtnes elementi		Pagalmā bijis bruģis

adrese
Policijas 8

kadastrs	62010060070001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi
Mezonīns pagalma fasādē; veranda pagalmā (1879.g – 1913.g.) un durvis; slēgi galvenajā fasādē; piebūve gala fasādē pret Policijas 6; 1V jumta loga izbūve "Šveices stilā"; aizmūrēti pagraba logi; blīva dēļu sēta ar vārtiem starp Policijas 8 un saimniec.ēku (tag. Policijas 6)

autentiskuma pakāpe	64%
apjoms – 80 %; jumta forma - 70 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Nomainīt neatbilstošos logus un durvis; likvidēt vai pārbūvēt jumta izbūvi pagalmā

primārās rīcības
sakārtot notekas

piezīmes
fasāžu remonts – 21.gs.sāk.