

datē-jums	celtniecība	18.gs.2.p.
	pārbūves	1839. - 1870to g.sāk. (piebūve); 1992.g. restaurēta, izbūvēts mezonīns
stāvu skaits		1,5; pret upi 2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu; pagalma fasāde apmūrēta; piebūve – mūris (vai apmūrēta)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	Koks; piebūvē un pagalma fasādē mūris + koks
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	mezonīns; jumta logs pagalma pusē
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	Akmens; JA
	sienas	guļšķautņi; JA (pag.fasādē, piebūvē)
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	guļšķautņi; J dēļi (zelminī)
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	26K (no tiem 7 PL iekšējās vērtnes)
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	1S
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (2 J virslogi), 1PL
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 B bruģa N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1M
dekors	sākotnējs	1K loga apmale
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales, rustotas lizēnas; K griezti aizsargdēļi; dēļu starpdzegas
detāļas		J metālkaluma margas kāpnēm
apkārtnes elementi		Alekšupītes krastā

adrese
Pasta 5

kadastrs	62010220046001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka, kas arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas apkārtējā vidē; veido Alekšupītes krasta apbūvi

zudumi
Slēgi; VK piebūve pagalma fasādei

autentiskuma pakāpe	42%
apjoms - 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 40%; dekors un detaļas – 5 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt skārda jumta segumu pret dakstiņiem; neatbilstošo durvju nomaiņa; jāatjauno autentiskas dzegas; kāpņu nomaiņa galv.fasādē

primārās ricības
ēkas galvenās fasādes konstrukciju remonts

piezīmes
1 logu pret upi neredz



Pasta_5_62010220046001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Mezonīns uzbūvēts 1992.gadā.



Pasta_5_62010220046001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Pasta_5_62010220046001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Pasta_5_62010220046001_slegi1
Sākotnējie (18.gs.2.p.) slēģi ar
oriģinālo aprīkojumu un apmales.
Slēģi apzāģēti, palodze sekundāra.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PASTA IELA 5, 62010220046001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 18.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.2.p.						
pamatapjoma fasāde							Gulškaitņi tīrīti, sākotnējie un vēsturiskie ks zuduši. Pagalma fasādē 20.gs.90.to gadu apmetums.
piebūves fasāde							Piebūves fasādei jauns apmetums.
dekoratīvie elementi							Koka loga apmale fasādē pret Alekšupīti nav apsekota. Pārējie dek. elem. pēc 20.gs. vidus.
cokols							Cokola apmetums jauns.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							
slēgi							Sākotnējais slēgis fasādē pret Alekšupīti nav apsekots.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.