

datē-jums	celtniecība	1839.-1870.g.sāk., saimniecības ēka
	pārbūves	20.gs.beigās – rekonstrukcija
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	pildrežģis
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, daļēji zudis
	sienas	VA, vietām zudis
	zelmiņi	J un VA, vienā zelmiņī apmet.praktiski zudis
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7K, 4 aplodas
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4K, 1KN
	aprikojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	MA starpdzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsargdēļi
detalās		8 S MET enkuri; 18 V vai S MET enkuri
apkārtnes elementi		Aleksūpītes krastā

adrese
Pasta 5A

kadastrs	62010220046002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
pagalma ēka, kas veido Aleksūpītes krasta apbūvi; arhitektoniski un telpiski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
gala fasādē aizmūrēta liela aila; bijis bruģēts pagalmš

autentiskuma pakāpe	68%
Apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 70%; dekors un detaļas – NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
pamatu stiprināšana Aleksūpītes krastā

piezīmes
kvalitatīva vēsturiskā apjoma un fasāžu rekonstrukcija



Pasta_5a_62010220046002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Pasta_5a_62010220046002_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Pasta_5a_62010220046002_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Pasta_5a_62010220046002_fragments1
Sākotnējā (1839.-1870to gadu sāk.) zeltiņa apdare.



Pasta_5a_62010220046002_durvis1
Sākotnēja (1839.-1870to gadu sāk.)
durvju aploda. 20.gs.2.puses vērtņēm
izmantotas vēsturiskas viras.



Pasta_5a_62010220046002_durvis2
Vēsturiskās viras fragments ar izgatavotāja marķējumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PASTA IELA 5A, 62010220046002

adrese

I.JEKŠEVICA/I.PORIETE 14.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.to sāk.				
pamatapjoma fasāde							Konstatēti galvenajā fasādē.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks 0505Y20R	4.ks 3005B80G	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Mūra starpdzega visos ks krāsota fasādes tonī.
cokols							Akmens cokols fasādē pret upi nav apsekots.
durvis							Uz sākotnējās aplodas konstatēti tikai 20.gs. beigu krāsojumi.
logi							Logi pēc 20.gs.vidus.
slēgi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas fas. no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.