

datē-jums	celtniecība	1828.g.būvēta kā valsts kase
	pārbūves	1839.-1870to g.sāk. (paplašināta); 1973.g.- rekonstrukcija (pārplānošana); 2000.g.-mansarda jumts
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	gāzbetons
jumts	forma	nepilns mansards ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, stipri labots
	sienas	VA
	zeldmiņi	gāzbetons
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	10
	pēc 20.gs.v.	2K
	aprikojums	10 (20.gs.s.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda
	pēc 20.gs.v.	1KN (J virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA dzegas, logailu apdare
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		V MET karogkāta turētājs; 3 VB notekūdeņu novadītāji
apkārtnes elementi		parkā

adrese	
Pils 1	
kadastrs	62010220088001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09
arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7
novērtējums pilsētvidē	
Telpiski ēka labi iekļaujas apkārtējā vidē, arhitektoniski nepiemērots jumta risinājums	
zudumi	
durvju vieta galv.fasādē; četrslīpju jumts (no 1839.-1870.g. Pārbūves)	
autentiskuma pakāpe	64%
Apjoms - 50 %; jumta forma – 0 %; būvgaldniecība - 85 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 95 %	
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
vēsturiskās jumta formas atjaunošana	
primārās rīcības	
-	
piezīmes	
praktiski visi logi aizsegti; saglabājušies sākotnējās ēkas plāna un fasādes rasējumi (1828.g.)	



Pils_1_62010220088001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Mansarda jumts izveidots 2000.gadā.



Pils_1_62010220088001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Pils_1_62010220088001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Pils_1_62010220088001_logs1
Vēsturiska (1839.-1870to gadu sāk.)
loga aploda ar 20.gs.sāk. vērtņēm
un aprīkojumu.



Pils_1_62010220088001_detala1
Vēsturiska betona lietusūdens noteka.











FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 1, 62010220088001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1828.gads	1839. – 1870to q.sāk.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks 0540Y20R	2.ks Kaļķu balts	3.ks 2005R80B	4.ks 1030Y90R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Mūra dzegu un mūra ailu ks konstatēti ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	
cokols						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz vēsturiskā apmetuma ēkas pagalma fasādē.
			1.ks Sodrēju melns	2.ks 5005Y20R	3.ks Sodrēju melns	4.ks 1030Y90R	
durvis							Ks konstatēti uz vēsturiskās durvju aplodas pagalma fasādē.
			1.ks āderējums F. 4040Y30R Dz. 7010Y30R	2.ks āderējums F. 3030Y40R Dz. 6020Y40R	3.ks Balts	4.ks 5020Y30R	
logi					Skatīt durvju krāsojumu.	Skatīt durvju krāsojumu.	Ks konstatēti uz pagalma fasādes vēsturisko logu aplodām.
			1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	4.ks 5020Y30R	
slēgi							
piezīmes		Sākotnējais pamatapjoms nav apsekojams.	1839. – 1870.g. ēka iegūst patreizējo apjomu.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apseko to daļu.