

datē- jums	celtniecība	1870.gadi; historisms (neogotika)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	SA
	zeldmiņi	SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	16; 1 (tikai iekšējās vērtnes)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN, 3 K
	aprikojums	16 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	3 MA
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA rusti cokolstāvā; A apmales; MA palodzes, sandriki, lizēnas, dzegas, starpdzga, torņa un zeldmiņa dekoratīvā vaiņagojošā daļa
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		tornis ēkas stūrī; apmetumā veidoti S "aklie" logi
apkārtnes elementi		Ventas krastā

adrese
Pils 2

kadastrs	62010220031001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka ar arhitektoniski izteiksmīgu stūra akcentu. Labi iekļaujas apkārtējā vidē, atrodas pilsētbūvnieciski un vēsturiski nozīmīgos skata punktos

zudumi
V piebūve; segts lievenis ēkas galā, kas vēlāk pārveidots par verandu; 2 logi aizmūrēti; atika Stendes ielas fasādē un torniņi virs lizēnām; slēgi cokolstāvā

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms -80 %; jumta forma – 75 %; būvgaldniecība - 35 %; apdare - 90%; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nojaukt jumtas izbūves un atjaunot sākotnējo apdari virs dzegas; ieteicams atjaunot verandu

primārās rīcības
tekņu un noteku remonts; likvidēt zāli un kokus uz jumta un dzegām

piezīmes
krāsoti "aklie" logi; 14 logus neredz



Pils_2_62010220031001_fasade1

Skats uz ēku no rietumiem. Jumta izbūves – 20.gs.2.puse.



Pils_2_62010220031001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļiem. Gala fasādē redzami zudušā lieveņa siju gali.



Pils_2_62010220031001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidiem.



Pils_2_62010220031001_fragments1
Pils ielas fasādes fragments ar sākotnējo (1870tie gadi) dekoratīvo apdari.



Pils_2_62010220031001_logs1
Sākotnējs (1870tie gadi) logs ar daļēji saglabājušos oriģinālo aprikojumu.



Pils_2_62010220031001_logs3
Sākotnējs (1870tie gadi), apmetumā veidots, "aklais" logs un logailas apdare.




FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 2, 62010220031001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 22.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				1870tie gadi			
pamatapjoma fasāde							Krāsojumu zondāžas veiktas visās ēkas fasādēs.
				1.ks 1002B		2.ks 1020Y10R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Logu apmales, sandriki, palodzes, starpdzega un jumta dzega. 1.ks tikai pilastru bāzes un kapiteli krāsoti det. toni. 2.ks – viss pilastrs.
				1.ks 0505Y50R		2.ks Balts	
cokols							Ks konstatēti uz rustotā cokolstāva.
				1.ks 2002B		2.ks 1030Y20R	
durvis							Vēsturiskās durvis nav saglabājušās.
logi							Aklie logi krāsoti tādos pat toņos kā parastie; Stikla vietas krāsotas melnas.
				1.ks āderējums F:3030Y10R Dz:5040Y10R		2.ks 4040Y20R	
slēgi							
dzelzs skārda palodzes						Nav pārkrāsotas.	Ks konststēli uz sākotnējām dzelzs skārda palodzēm.
				1.ks Sodrēju melns			
piezīmes				Ēka iegūst 2.stāvu apjomu un jaunu fasāžu apdari.	Šajā periodā ēka nav pārkrāsota.	Virš 2.ks krāsota kamufļāža.	Kontrolzondāžas veiktas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.