

datē-jums	celtniecība	1735.g.
	pārbūves	1960. - 1962.g.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	akmens, ķieģeļi
	zeldiņi	akmens, ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S ?, V, J A
	zeldiņi	S ?, V, J A
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9K; 5 KN (2 zeldiņos kā vēsturiski ?)
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2K
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B+ķieģeļi N
	aprikojums	-
skursteji	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MA
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	dēja dzega; MA palodzes; vējdēļi ar kokā grieztiem galiem
detāļas		-
apkārtnes elementi		Ventas krastā; ēkas galā un pagalmā bruģis

adrese	
Pils 4	
kadastrs	62010220124001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	14.07.09
arhitektoniskā vērtība	2, Nr.6357
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	4
novērtējums pilsētvidē	
Arhitektoniski un telpiski kontekstā ar apkārtni vidi. Vēsturiski nozīmīga un Kuldīgu simbolizējoša ēka	
zudumi	
slēgi; maza piebūve pagalmā	
autentiskuma pakāpe	47%
apjoms - 95 %; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 50%; dekors un detaļas – 0 %	
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
likvidēt jumta izbūvi, to aizstājot ar izmēros vēsturiskajai atbilstošu	
primārās rīcības	
jumta seguma remonts	
piezīmes	
sākotnēji logiem un durvīm bijušas horizontālas pārsedes	



Pils_4_62010220124001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Pils_4_62010220124001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem.



Pils_4_62010220124001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.