

datē- jums	celtniecība	1906.g., "Šveices vasarnīcu" stils
	pārbūves	-
stāvu skaits		3
Konstrukcija		Ķieģeļi (1.stāvs); statņu būve (2.,3.stāvs)
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; koks
	zelmiņi	-
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S A
	sienas	SA; S dēļi
	zelmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	56
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	56S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	2 (2S virslogi); 3 (3S virslogi, balkona)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	5S
kāpnes	sākotnējas	1B; 1B ar ķieģeļu margu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A veidots rustojums; K logu, durvju apmales un sandriki, starpdzegas; K profilēti spāru gali, dekoratīvi vējdēļi; dekoratīvi K statņi un atgāžņi
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		2 S balkoni ar kokā grieztām konsolēm, balstiem, margām un kokgriezumiem; S dekoratīva koka apdare; 1 S akrotērijs; 2 SMET karogu kāti
apkārtnes elementi		parks

adrese
Pils 5

kadastrs	62010220090001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.03

arhitektoniskā vērtība	2, Nr.8544
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas jau sākotnēji paredzētajā vietā, parka teritorijā.

zudumi
17 akrotēriji

autentiskuma pakāpe	99%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 100 %; apdare - 100%; dekors un detaļas – 95 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
-

piezīmes
1901.g. pārvesta no Francijas; ēka veido kompleksu ar otru ēku



Pils_5_62010220090001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Pils_5_62010220090001_fasade2
Ēkas rietumu fasāde.



Pils_5_62010220090001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Pils_5_62010220090001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Pils_5_62010220090001_fragments1

Ziemeļu fasādes fragments ar sākotnējo (1906.g.) fasādes apdari un oriģinālajiem logiem.



Pils_5_62010220090001_durvis1

Sākotnējo (1906.g.) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Pils_5_62010220090001_durvis2
Sākotnējo (1906.g.) durvju komplekts
ar oriģinālo aprīkojumu.



Pils_5_62010220090001_logs1
Sākotnējais (1906.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu, apmalēm, palodzi un sandriku.



FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 5, 62010220090001

adrese

RUTA TAURENA 15.07.2003

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					1906.g.		
pamatapjoma fasāde 1.stāvs							Krāsojums konstatēts uz 1. stāva apmetuma.
					1.ks 2050Y20R		
pamatapjoma fasāde 2.,3.stāvs							Ks fiksēti uz koka apšuvuma 2. stāva līmenī.
					1.ks 3010G30Y		
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapjoma 1.un 2.stāva fasādes toni.		Dekoratīvie elementi krāsoti fasādes toni.
					1.ks 2050Y20R 3010G30Y		
cokols					Skatīt pamatapjoma 1.stāva fasādes toni.		Ks konstatēti uz sākotnējā cokola apmetuma.
					1.ks 2050Y20R		
durvis							Galveno ārdurvju sākotnējais krāsojums nav saglabājies.
logi							Ks konstatēti uz sākotnējiem logiem.
					1.ks 4030Y10R		
kāpnes ar līveni					 		Toni fiksēti dekoratīvajām masā tonētajām javas šuvēm un sarkano ķieģeļu krāsojumam. Apmētuma daļas toni skatīt pie 1.stāva pamatapjoma.
					1.ks K:4050Y80R S:4005Y20R		
piezīmes						Šī perioda krāsojumi izpētē nav fiksēti.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstuma. Anketa veidota izmanto- jot SIA Arhitektoniskās izpētes grupas sējumu "Kuldīgas novada muzejs arhit. mākslīnieciskā inventarizācija", R.,2003.