

datē-jums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	20.gs.2.puse (1960.gadu b.)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris; koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	vienā galā un galv fasādē- ķieģeļi, otrā galā un daļēji pagalma fasādē - koks
	zemiņi	koks, ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1; 1 (pārveidota platāka)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi (apakšā skaidas); J vilņot.šifers; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA fakturēts, labots
	sienas	J dēļi; SA, labots
	zemiņi	SA; S dēļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	19 KN, 2K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; MA palodzes; starpdzega; K vējdēļi ar grieztiem galiem
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	K apmales, palodzes; K kastes dzegas; MA lizēnas; dēļu dzega
detalās		1 MET karogkāta turētājs; 1 VMET restes
apkārtnes elementi		-

adrese
Pils 6

kadastrs	62010220080001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo apbūvi; labi iekļaujas vidē; ēka atrodas uz iedibinātās būvlandes, bet nav uztverama kā ielas frontes apbūve, jo konkrētajā vietā atrodas tikai 2 ēkas

zudumi
tornītis – veranda; likvidēta galv. ieeja ielas fasādē; slēgi; lizēnas ar rustiem; sākotnējo A rustu šuves aizziestas ar apmetumu; ēkas gals 1 ass platumā pret Pils 4a; piebūve pagalmā

autentiskuma pakāpe	44%
apjoms - 60%; jumta forma –50 %; būvgaldniecība - 2 %; apdare - 60%; dekors un detaļas – 50 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošu durvju un logu nomaiņa; izveidot skursteņiem atbilstošu nobeigumu un tos apmest; J dēļu nomaiņa pret platākiem; vēsturiski atbilstošas dzegas izveide

primārās rīcības
jumta seguma remonts, vējdēļu uzlikšana

piezīmes
iespējams, saglabājušās mūra cokola konstrukcijas no 1839. - 1870. gados būvētās koka ēkas



Pils_6_62010220080001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta izbūve vēsturiska vai sākotnēja, tās apšuvums - 20.gs.2.puse.



Pils_6_62010220080001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Sākotnējā jumta izbūve 20.gs.2.pusē paplašināta.



Pils_6_62010220080001_fasade3
Ēkas austrumu fasāde. Sākotnējā jumta izbūve 20.gs.2.pusē paplašināta.



Pils_6_62010220080001_fasade4
Ēkas ziemeļu fasāde, kas izveidota 20.gs.2.pusē nojaucot sākotnējo ēkas galu.



Pils_6_62010220080001_fragments1
Sākotnēji (19.gs.pēd.cet.) apmetumā vilkti rusti, kas 20.gs.2.pusē aizziesti ar apmetumu.



Pils_6_62010220080001_dzega2
Sākotnēja (19.gs.pēd.cet.) dēļu dzega.



Pils_6_62010220080001_restes1
Vēsturiskas metāla restes.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 6, 62010220080001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 23.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz sākotnējā apmetuma ielas fasādē.
				1.ks Kaļķu balts	2.ks 1040Y20R	3.ks 0520Y20R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Ks konstatēti uz mūra palodzēm.
				1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	
cokols						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz sākotnējā fakturētā apmetuma ielas fasādē.
				1.ks 2002R50B	3.ks 2040Y70R	4.ks 0520Y20R	
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							Sākotnējie logi nav apsekotajā zonā.
slēgi							Slēgi nav saglabājušies.
koka dzega							Ks konstatēti uz sākotnējās dēļu dzegas.
				1.ks Balts	2.ks 2040Y30R	3.ks Balts	
piezīmes				Domājams, šajā posmā cokols krā- sots atkā- rtoji tumši pelēcīgā krāsā.			Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.