

datē-jums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	1839.-1870to g.sāk. (mūra piebūve); 19.gs.4.cet. (paplašina piebūvi); 20.gs.2.puse
stāvu skaits		1, vienā galā 2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		1/2 guļbūve, 1/2 – mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	ķieģeļi, guļšķautņi
	zeldmiņi	pildrežģis; koks
jumts	forma	koka daļā – dislīpju; mūra daļā – divslīpju ar nošļauptu galu
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	VA, JA; J dēļi (J piebūvē)
	zeldmiņi	S guļšķautņi un SA; JA (1958.), V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	13; 1 (vieta sekundāra)
	pēc 20.gs.v.	9 KN, 2 K pakešu
	aprikojums	13 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 aploda ar virslogu
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprikojums	1 V nosegvairogs un rokturis
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M (ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	2 MAN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	K apmales, palodzes; dēļu dzegas
	pēc 20.gs.v.	K apmales, palodzes
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Pils 8

kadastrs	62010220047001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
labi iekļaujas vidē; ēka neatrodas uz iedibinātās būvlaides; veido noslēgumu skatam no Dīķa ielas

zudumi
koka apmales logiem mūra daļā; slēgi

autentiskuma pakāpe	61%
apjoms - 95%; jumta forma –100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 60%; dekors un detaļas – 20 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atbilstošu logu un durvju nomaiņa; atbilstošu skursteņu pārmūrēšana; logailu apmaļu atjaunošana; garāžas durvju likvidēšana

primārās rīcības
jumta remonts; tekņu un noteku uzstādīšana; koka daļas konstrukciju un apmetuma remonts

piezīmes
V vērtnēm daļēji zuduši spraišļi; mūra daļas gala fasādē loga vietā izveidoti vārti; galvenajā fasādē mainīts ailojums un likvidētas durvis



Pils_8_62010220047001_fasade1

Skats uz ēku no rietumiem. Labajā pusē esošā mūra daļa uzcelta no 1839.-1870to gadu sākumam.



Pils_8_62010220047001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Pils_8_62010220047001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Pils_8_62010220047001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Pils_8_62010220047001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Pils_8_62010220047001_fasade6
Ēkas dienvidu fasāde.



Pils_8_62010220047001_dzega1
No 1839.-1870to gadu sākumam izveidota dēļu dzega.



Pils_8_62010220047001_durvis1
Sekundāri izmantots vēsturisks
durvju rokturis un nasegvairodziņš.



Pils_8_62010220047001_logs1
No 1839.-1870to gadu sākumam
izveidots logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Pils_8_62010220047001_logs2
No 1839.-1870to gadu sākumam izveidots logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Pils_8_62010220047001_logs3
Vēsturiskas loga apmales.






FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 8, 62010220047001

adrese

Ruta Taurena/Laura Lūse 23.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813. – 1829.g.	1839. – 1870.g.		Pirms 1914.g.		
pamatapjoma fasāde							Pamatapjoma fas. koka konstrukciju krāsa netika konstatēta. Ēka apmesta 19.gs.3.cet.
			1.ks 4502B	4.ks 2020Y60R	6.ks 3005G80Y	10.ks 1020Y50R	
piebūves fasāde			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks fiksēti uz mūra ēkas daļas apmetuma.
			1.ks 4502B	4.ks 2020Y60R	6.ks 3005G80Y	10.ks 1020Y50R	
dekoratīvie elementi						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Koka jumta dzega.
			1.ks Balts	4.ks Balts	6.ks Balts	10.ks 1020Y50R	
cokols				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Ks konstatēti uz vēsturiskā cokola apmetuma.
			1.ks 5500N	4.ks 2020Y60R	6.ks 5005R80B	10.ks. 2502Y	
durvis							Uz vēsturiskās durvju aplodas ks nav saglabājušies.
logi						Atbilstošs loga krāsojums netika konstatēts.	Ks konstatēti uz vēsturiskajiem logiem.
			1.ks 4030B90G	4.ks Balts	5.ks 3030Y10R		
slēgi							
piezīmes		Sākotnējais koka apjoms nav apsekojams.	Uzbūvēta mūra piebūve apmesta koka daļa. 2.ks. fasāde krāsota dzeltena ar melnu coku, logi brūni. 3.ks balsin. fasāde ar nedaudz tumšāku cokolu un pelēkiem logiem.	5.ks atkārtota esošā krāsojuma sistēma, logi nav pār- krāsoti.	7.–9.ks fasādes balsinātas, bet cokols krāsots gaišā, pelēcīgā tonī.	Vēlāk ēka atkārtoti krāsota rozā 1958.g. – balsināta.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz jumta dzegai.