

datē-jums	celtniecība	1839.-1870.g.(19.gs.3.cet.)
	pārbūves	1907.g. (2.st. apdare, tualetes piebūve); 20.gs.2.p. - piebūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	mūra; 2.st. ķieģeļi
	zeldmiņi	mūra
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots
	sienas	1.st., pagalms un piebūve apmetums; 2.st. ķieģeļi
	zeldmiņi	VA; V ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1
	vēsturiski	9
	pēc 20.gs.v.	16K; 10KN; 2PL
	aprikojums	2S; 8V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprikojums	3
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2
	pēc 20.gs.v.	1KN – virslogs; 4KN; 1PL
	aprikojums	1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 granīta
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 2KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 MA
	pēc 20.gs.v.	5 MN
dekors	sākotnējs	MA rusti;
	vēsturisks	MA dzegas, palodzes, starpdzegas; A logu un durvju apmales, lizēnas
	pēc 20.gs.v.	M palodzes
detalās		3 VMET enkuri
apkārtnes elementi		bijis bruģēts pagalms

adrese
Policijas 1

kadastrs	62010060047001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Nozīmīga stūra ēka, kas atrodas no vairākām pusēm redzamā krustojumā un fokusējas vēsturiskos skata punktus. Organiski iekļaujas esošajā apbūvē un ir 20.gs.sāk. ķieģeļu ēku kompleksa daļa

zudumi
slēgi; frontons fasādē pret Policijas ielu; 1.stāva logailu apmales galvenajās fasādēs; rusti 1.stāvā; 4 vāzes frontonu stūros; mainīti 1.st.logu gabarīti un augstumi; vienas durvis pārveidota par logu

autentiskuma pakāpe	71%
Apjoms - 85 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare – 75 %; dekors un detaļas - 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
20.gs.2.p piebūves gar Policijas ielu rekonstrukcija; neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; jumta seguma maiņa;

primārās rīcības
-

piezīmes
1829.g. kartē šajā vietā mazāka izmēra mūra ēka, domājams, vienkārtīga; Vēsturiski 2 ēkas, kas pašreiz apvienotas ar vienu kadastra nr. (skat. Policijas 1A)



Policijas_1_62010060047001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidiem. Fasāžu apdare (izņemot 1.stāva rustus) izveidota 1907.g. Gala piebūve stipri pārbūvēta 20.gs.2.pusē.



Policijas_1_62010060047001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļiem. Tualetes piebūve uzcelta 1907.g.



Policijas_1_62010060047001_fragments1
 Dienvidaustrumu fasādes fragments ar 1907.gada apdari.



Policijas_1_62010060047001_fragments2
 1907.gada logs un logailas apdare.



Policijas_1_62010060047001_durvis1
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Policijas_1_62010060047001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs.





Policijas_1_62010060047001_logs2
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) loga oriģinālais aprīkojums.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.tie		1907.g.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Policijas un Baznīcas ielu fasādēs 1.stāva līmeni.
			1.ks 1510Y30R	4.ks 3060Y30R	5.ks 5000N	7.ks 4000N	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti uz stūru rustiem, durvju apmalēm un 2.stāva logu apmaļu un palodžu apmetuma.
					1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	
cokols							Apmetums labots. Sākotnējie un vēsturiskie ks nav konstatēti.
durvis							Durvis nav apsekotas.
logi							Logi nav apsekoti.
slēgi							Slēgi pēc 20.gs. vidus.
pamatapjoma fasāde 2.stāvs					 		Krāsojums izpildīts uz kieģeļiem pirms šuvoša- nas. Ievilktais šuves krāsotas melnās, vēlāk pāršuvotas ar dekorat. pelēcīgām kaļķa javas šuvēm.
					k:4550Y80R S:Sodrēju melns		
piezīmes		No 19.gs.3.cet. līdz 1906.g. ugunsgrēkām 2.stāvs mūra. 2.ks fasāde krāsota tumši okerīgi.	3.ks fasāde krāsota gaiši bēšīga.	2.stāvs sarka- no kieģeļu mūrējums. 6.ks 1.stāva fasāde krāso- ta tumši pelēcīga.	Uz 1.stāva apmetuma virs 7.ks fiksēts kamufāžas krāsojums.		Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.