datē-jums	celtniecība	20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.), sākotn.šķūnis
	pārbūves	20.gs.2.p. pārbūv. par dzīvojamo ēku
stāvu skaits		2
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļu
	zelmiņi	ķieģeļu
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šīferis
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	Ķieģeli; J apmetums
	zelmiņi	ķieģeli
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4 (viens 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	4
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1MN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MAN; 1METN
dekors	sākotnējs	griezti spāru gali
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese

Policijas 1

kadastrs	62010060047002/007
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē

Laukuma apbūves daļa ar atbilstošu mērogu. Veido fona apbūvi. ielas fasādes arhitektūra degradē vēsturisko apbūvi

zudumi

-

autentiskuma pakāpe	80%

apjoms – 90%; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas - 80 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

Kompleksi jāizvērtē ēkas saglabāšanas vai rekonstrukcijas lietderība

primārās rīcības

pasākumi avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes

šķūņa brandmūris sākotn. nav eksponēts pret ielu, jo robežojas ar gruntsgabalu, kur bijusi ēka.

Policijas_1_62010060047002_007_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.

Policijas_1_62010060047002_007_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.

Policijas_1_62010060047002_007_durvis1
Sākotnējas durvis.

Policijas_1_62010060047002_007_logs1
20.gs.1.cet. logs, pārvietots no citas ailas vai ēkas.