

datē-jums	celtniecība	20.gs.sāk.(līdz 1913.g.)
	pārbūves	20.gs.50.-60.gadi (piebūve)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju , piebūvei trīsslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	neredz, JA piebūvē
	sienas	ķieģeļi, JA piebūvei
	zemiņi	ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	17KN; 12K; 4PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	1 zelnī
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 S
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1METN; 2KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors		galv. un sānu fasādē ķieģeļu arhitektūrai raksturīga reljefa apdare (2 krāsu ķieģeļi)
	vēsturisks	MA dzega, palodzes piebūvei
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		2 S MET enkuri; 20.gs.b. MET jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		bruģis

adrese
Policijas 1a

kadastrs	62010060047001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Atrodas no vairākām pusēm redzamā krustojumā vēsturiski nozīmīgos skata punktos. Uztverama komplektā ar stūra ēku un ir 20.gs.sāk. ķieģeļu ēku kompleksa daļa. <i>Kontekstā ar apkārtējo apbūvi</i>

zudumi
slēgi; galvenajā fasādē durvis; pārbūvētas 2.stāva logailas

autentiskuma pakāpe	67%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 2 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 75 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot galv.fasādes ailu sākotnējos gabarītus; galvenajā un sānu fasādēs atjaunot apdari; atjaunot skārda segumu

primārās rīcības
-

piezīmes
sānu fasādē bij.krāsotas vēst.reklāmas; 20.gs.1.cet.1.stāva logiem bijušas marķizes



Policijas1a_62010060047001_fasāde1
Ēka skatā no dienvidaustrumiem. 20.gs.2.pusē uz augšu paceltas 2.stāva logailas un 1.stāvā viena durvjaila pārveidota par logailu.



Policijas1a_62010060047001_fasāde2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. 20.gs.2.pusē uz augšu paceltas 2.stāva logailas. Piebūve uzcelta 20.gs.50.,60.gados.



Policijas1a_62010060047001_fasāde3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Policijas1a_62010060047001_fragments1
Ielas fasādes 1.stāva fragments ar
sākotnējo (20.gs.sāk.) fasāžu apdari.



Policijas1a_62010060047001_fragments2
Ielas fasādes 1.stāva fragments ar
sākotnējo (20.gs.sāk.) fasāžu apdari.
Malējās logailas pārveidotas 20.gs.2.pusē.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

POLICIJAS IELA 1A, 62010060047001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					līdz 1913.g.		
pamatapjoma fasāde							Toni fiksēti dekoratīvajām masā tonētajām javas šuvēm un sarkano kīģeļu krāsojumam. Dzeltenie kīģeļi nekrāsoti.
					K:4050Y90R Š:5005Y20Y Š:8500N		
piebūves fasāde							Piebūve 20.gs.2.puse.
dekoratīvie elementi							Kīģeļu arhit. rakst. reljefa sarkano un dzeltēno kīģeļu apdare.
cokols							Pagalma fasādē 20.gs.beigu apmetums.
durvis							Durvis pēc 20.gs.vidus.
logi							Logi pēc 20.gs.vidus.
slēgi							Vēst. slēģis zelmini nav apsekots.
piezīmes					Sarkano kīģeļu javas masa tonēta tumšāka nekā dzeltenajiem kīģeļiem.	Ēkas sānu fas. 2.stāva līmeni 20.gs. 1.-2.cet.bijusi reklāma- sarkans rāmis dzeltens fons, melns teksts.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.