

datē-jums	celtniecība	18.gs.2.p.? (1.stāvs)
	pārbūves	1861. – 1870tie - esošais ielas apjoms, piebūve uzcelta nedaudz vēlāk, ar min. starpību
stāvu skaits		2
konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris; piebūvei akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	četrslīpju; piebūvei divslīpju
	vēst. izbūves	
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J cementa brūni dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA labots
	sienas	VA labots
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	31
	pēc 20.gs.v.	9KN
	aprikojums	26V; 1 kompl.+3 stūreņi (18.gs.pēd.cet.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 (1861. – 1870to g.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	6 V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (J virslogs)
	pēc 20.gs.v.	3KN (1virslogs); 2K (2virslogi)
	aprikojums	2V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 akmens
	pēc 20.gs.v.	2BN; 1K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4A
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	M starpdzega; M palodzes
	pēc 20.gs.v.	Dēļu dzega
detāļas		V marķīžu āķi
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese	
Policijas 4	

kadastrs	62010060068001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi	
1 pagraba logs; aizmūrēts 1 logs; 3 slēgi	

autentiskuma pakāpe	89%
apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 70 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas - 80 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis

primārās rīcības
novadīt lietussūdeņus nost no virspamatiem, novērst izsāļošanas

piezīmes
bijusi aprīnķa skola



Policijas_4_62010060068001_fasāde1

Skats uz ēku no ziemeļiem. Ēkas pašreizējais apjoms un apdare izveidoti no 1861.-1870to gadu sākumam.



Policijas_4_62010060068001_fasāde2

Skats uz ēku no rietumiem. Piebūve uzcelta no 1861.-1870to gadu sākumam, nedaudz vēlāk kā pamatapjoma 2.stāvs.



Policijas_4_62010060068001_fasāde3
Skats uz ēkas piebūvi no dienvidiem.



Policijas_4_62010060068001_durvis1
Durvis (1861.-1870to sākums).
Virslods 20.gs.2.puse.



Policijas_4_62010060068001_logs1
Logs (1861.-1870to sākums).



Policijas_4_62010060068001_logs2
Slēgi (1861.-1870to sākums).



Policijas_4_62010060068001_logs3
Loga un slēga aprīkojums (1861.-1870to sākums).



Policijas_4_62010060068001_logs4
Atkārtoti izmantotas loga viras (18.gs.pēd.cet.)






FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

POLICIJAS IELA 4, 62010060068001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA JEKŠEVICA 23.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1861. – 1870tiem				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks 2005R80B	3.ks 1515Y20R	4.ks 1030Y20R	
piebūves fasāde			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Ks konstatēti pagalma fasādē.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks 2005R80B	3.ks 1515Y20R	4.ks 3005R80B	
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz vēsturiskām mūra palodžu ausīm. Vēsturiskās mūra palodzes, lizēnas un starpdzega visos slāņos krāsotas kaļķu baltas.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks 2005R80B	3.ks Kaļķu balts	4.ks 1030Y20R	
cokols							Ks konstatēti uz pamatapjoma fasādes cokola.
			1.ks 6005B20G		2.ks Kvēpu melns	3.ks 5030Y40R	
durvis							Ks konstatēts uz vēst. galveno ārdurvju vērtņēm un aplodas. Ks līdz 20.gs.2.cet. nav konstatēti.
						1.ks 2030Y20R	
logi							Ks konstatēti uz vēst. logu aplodām pamatapjoma ielas fasādē.
			1.ks 4050Y20R		2.ks 5500N	4.ks Balts	
slēgi			Skatīt logu toni.				Ks konstatēti uz vēst. slēgiem pamatapjoma ielas fasādē. Vēlākie ks ir zuduši.
			1.ks 4050Y20R				
balkona margas							
piezīmes	Nav konstatēts šī perioda apmetums.	Nav konstatēts šī perioda apmetums.	Domājams, pamatapjoma un piebūves fas.1.ks. ekspozēts neilgu laiku bijis kā pāgaidu krāsojums.	Domājams, šajā periodā pārkrāsotas tikai fasādes.		Uz pamatapjoma fasādes 4.ks krāsota kamufļāža.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas fasādēs 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.