

datē- jums	celtniecība	1839. – 1870to sāk.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
konstrukcija		statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	koka
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens
	sienas	guļšķautņi
	zelmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 aploda
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1K
	pēc 20.gs.v.	1K; 3KN (vārti)
	aprikojums	1; S viru kāši
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		S MET loga restes
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis; parks

adrese
Policijas 6a

kadastrs	62010060080002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
Kuldīgas pagalmiem raksturīga saimniecības ēka, kas pašreiz veiksmīgi daļēji norobežo perspektīvo skatu no ielas uz parku. Kontekstā ar apkārtnējo apbūvi.

zudumi
1 logs gala fasādē

autentiskuma pakāpe	65%
apjoms - 90 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
ēkas pārbūve esošajā izskatā, izmantojot esošos vēsturiskos materiālus; labojumi veicami tikai ar atkārtotai lietošanai izmantojamu kokmateriālu;

primārās rīcības
pasākumi avārijas stāvokļa novēršanai

piezīmes
Zem dakstiņiem horizontāls dēļu segums



Policijas_6a_62010060080002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Policijas_6a_62010060080002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Policijas_6a_62010060080002_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Policijas_6a_62010060080002_fragments1
Ēkas ziemeļaustrumu stūra fragments ar sākotnējo (1839.-1870to gadu sāk.) savilci un viru kāsi.



Policijas_6a_62010060080002_durvis1
 Vēsturiskas durvis ar oriģinālo viru un viras kāsi.



Policijas_6a_62010060080002_restes1
 Sākotnēja (1839.-1870to gadu sāk.) loga aploda ar viru kāšiem
 un metāla reste.