

datē-jums	celtniecība	1870to g.sāk. - 1879.g. (?)
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
konstrukcija		koks
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	koks
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	betonējums veidņos
	sienas	J dēļi
	zelmiņi	JN dēļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2KN; 6K
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K (J virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	N K griezts aizsegdēlis
detalās		J dekoratīvas skārda notekas
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 9

kadastrs	62010060020001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Apmierinoši iekļaujas ielas frontes apbūvē skatā no Ventspils ielas. Ēkas mēroga dēļ tā nav uztverama kā laukuma norobežojums un perspektīves noslēgums skatā no Baznīcas ielas

zudumi
sākotnējā funkcija ?

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - ? %; jumta forma - ? %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 10 %; dekors un detaļas – 0 % nav informācija par vēsturisko būvi	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jāmaina fasāžu apšuvuma dēļi pret vēsturiski atbilstošiem, platākiem; neatbilstošo logu nomaīņa – forma, gabarīti

primārās rīcības
-

piezīmes
1829.g. kartē – koka palīgēka; 1870.g.sāk. kartē – koka ēka (citā izmērā)



Policijas_9_62010060020001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Policijas_9_62010060020001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Policijas_9_62010060020001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.