

datē-jums	celtniecība	19.gs.3.cet.
	pārbūves	19.gs.3.cet.(piebūve); 20.gs.2.p. (pagalma piebūve)
stāvu skaits		1,5 ielas korp; 1 pag.korp.; izbūv.jumts
konstrukcija		guļbūve – ielas korp.; mūris – pagalama
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	Guļšķautņi - ielas korp.; ķieģeļi + akmens pagalma korp.
	zeldmiņi	koka – iela; ķieģ. – pag.; mezon. - koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	Mezonīns (iespējams vēsturisks)
	materiāls	V māla dakstiņi - pagalmi; J māla - iela
sienu apdare	pamati, cokols	VA labots
	sienas	guļšķautņi – iela; VA– pag.
	zeldmiņi	J dēļi – iela; VA – pag.
	mezonīni	J dēļi
logi	sākotnēji	3
	vēsturiski	3 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	5K; 9KN
	aprikojums	3S; 3V
slēgi	sākotnēji	8
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	8 S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	3KN
	aprikojums	1S viras; 1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1MA; 1 granīts
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	3MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzegas; kokā griezti aizsegdēļi; ailu apdare; "spoguļi"
	vēsturisks	M palodzes; dēļu dzegas
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzega
detalās		V karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 10

kadastrs	62010060049001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	3
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē, veidojot ielas frontes apbūvi

zudumi
1 logs pagalmā; 2 slēgi

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms - 80 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas - 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis; mezonīnam jāmaina esošais logs un apšuvums pret atbilstošu

primārās rīcības
jāremontē piebūves fasāde pret Ventspils ielu

piezīmes
ēka šajā vietā jau redzama 1813.g. kartē; iespējams, pašreizējā ēkā saglabājušās konstrukcijas no šīs ēkas.



Policijas_10_62010060049001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Policijas_10_62010060049001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Kreisajā pusē esošā piebūve uzcelta nedaudz vēlāk par ēku.
Abas mazās piebūves datējamas ar 20.gs.2.pusi.



Policijas_10_62010060049001_fasade3
Skats uz 19.gs.3.cet. piebūvi no dienvidiem.



Policijas_10_62010060049001_fasade4
Skats uz 19.gs.3.cet. piebūves rietumu galu.



Policijas_10_62010060049001_fasade5
Skats uz galvenā korpusa un piebūves ziemeļu fasādēm.



Policijas_10_62010060049001_fragments1
Galvenā korpusa ziemeļu fasādes fragments ar sākotnējo (19.gs.3.cet.) logu, loga apmalēm un slēgiem.



Policijas_10_62010060049001_fragments2
Galvenās fasādes fragments ar
sākotnējo (19.gs.3.cet.) apdari.



Policijas_10_62010060049001_fragments3
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) fasāžu apdares fragments.



Policijas_10_62010060049001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis un virslogs. Durvju vērtņēm
20.gs.2.pusē pārveidots vēšanās virziens.



Policijas_10_62010060049001_durvis2
19.gs.3.cet. durvis piebūves zelminī.



Policijas_10_62010060049001_logs1
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo
aprikojumu.



Policijas_10_62010060049001_logs2
19.gs.3.cet. loga aprikojums.



Polijas_10_62010060049001_slegi1
Sākotnējie (19.gs.3.cet.) slēgi ar aprīkojumu un logailas apdare.



Polijas_10_62010060049001_detala1
Vēsturisks karoga kāta turētājs.


FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

POLICIJAS IELA 10, 62010060049001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 29.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Policijas ielas fasādē.
			1.ks 5502Y		2.ks 2040Y30R	3.ks 2010G60Y	
piebūves fasāde							Uz 19.gs.3.cet. piebūves konstatētos ks nav iespējams piesaistīt kādam no apdares posmiem.
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Visos ks ailu apdares, pilastri, spoguļi, krāsoti fasādes toni.
			1.ks 5502Y		2.ks 2040Y30R	3.ks 2010G60Y	
cokols							Apmetums labots. Vēsturisko ks nav iespējams konstatēt.
durvis							Ks konstatēti uz sākotnējām ārdurvju vērtņēm un virsloga.
			1.ks 7020G90Y		2.ks 1510G20Y	3.ks 5020G70Y	
logi						Skatīt durvju toni.	Ks konstatēti uz sākotnējā loga vērtņēm sānu fasādē pret Policijas ielas ēku Nr.12 un ielas fasādē uz sāk. logu vērtņēm un aplodām.
			1.ks 2502G		2.ks Balts	3.ks 5020G70Y	
slēgi			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti ielas fasādē uz sāk. slēgiem atvērtā un aizvērtā stāvoklī.
			1.ks 5502Y		2.ks 2040Y30R	3.ks 2010G60Y	
piezīmes				Domājams, šajā posmā fasāde nav pārkrāsota.			Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.