

datē- jums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	-
stāvu skaits		2 pret pagalmu; 1 pret parku
konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi; vecākas ēkas sienai VA
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju asimetrisks
	vēst. izbūves	1S
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	ķieģeļis
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	8
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	10KN; 1K
	aprikojums	8S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN (J virslogs)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1B
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	2M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	mūra dzega un starpdzega; kokā griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	3A mūra palodzes; dēļu dzega; kokā griezts aizsegdēlis
detaljas		-
apkārtnes elementi		parks

adrese
Policijas 10

kadastrs	62010060049002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Skatā no ielas noslēdz perspektīvi, norobežo pagalmu skatā no parka

zudumi
1 st. logailu gabarīti; 1 aizmūrēta durvjaila, logaila un vārtu aila

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms - 90 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – nav %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus, durvis; parka pusē uzlikt atbilstošu dzegu

primārās ricības
salabot apmetumu

piezīmes
pret parku saglabāties sienas fragments no vecākas mūra ēkas; 1870.g. kartē koka saimniecības ēka; bijis stallis; mainīts ailojums



Policijas_10_62010060049002_fasade1
Skats uz ēku no austrumiem.



Policijas_10_62010060049002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Policijas_10_62010060049002_fasade3

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Sienai saglabājies vecākas ēkas sienas fragments.



Policijas_10_62010060049002_fragments1

Sākotnējais (20.gs.sāk.) skurstenis un jumta izbūve ar oriģinālajiem logiem.



Polijas_10_62010060049002_logs1
Sākotnējais (20.gs.sāk.) logs ar
oriģinālo aprīkojumu.