

datējums	celtniecība	1870to g.sāk. – 1879.g.
	pārbūves	20.gs.2.p
stāvu skaits		1,5
konstrukcija		mūris; koks mezonīnam pret sētu un galvenās fasādes mezonīna sānos
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2K; 1S mezonīns
	jaunas izbūves	1 mezonīs
	materiāls	V dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA
	sienas	SA
	zemiņi	SA
	mezonīni	SA; J dēļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23KN; 2K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN (virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
	aprīkojums	-
skurstepi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M; 1M – MET gals; 2M
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
dekors	sākotnējs	M dzegas, palodzes; dēļu dzega mezonīna sānos
	vēsturisks	koka dzegas dekors un dēļu dzegas V jumta izbūvēm; kokā griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	Kokā griezti aizsegdēļi
	aprīkojums	-
detāļas		Vārtu viru kāši
apkārtnes elementi		-

adrese
Policijas 12

kadastrs	62010060050001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka. No visiem skatu punktiem iekļaujas ielas frontālajā apbūvē. Stūra novietojums arhitektoniski nav akcentēts. Kontekstā ar vēsturisko apbūvi

zudumi
galvenās ieejas durvju aila un V kāpnes Policijas ielas fasādē; slēgi Ventspils ielas fasādē; vairāki aizmūrēti logi; vārti Ventspils ielas pusē

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms - 80 %; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis; atjaunot dakstiņu segumu trūkstošajās vietās

primārās rīcības
-

piezīmes
-



Policijas_12_62010060050001_fasade1
Skats uz ēku no austrumiem.



Policijas_12_62010060050001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Policijas_12_62010060050001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Policijas_12_62010060050001_fragments2
Vēsturiska jumta izbūve ar oriģinālo apšuvumu un detaļām. Logs un loga apmales 20.gs.2.puse.



Policijas_12_62010060050001_dzega1
Sākotnējās (1870to g. sāk. - 1879.g.) dzegas.





FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

POLICIJAS IELA 12, 62010060050001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 29.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				1870.–tie gadi.			
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Policijas un Ventspils ielu fasādēs.
				1.ks 2502G	2.ks 1002G	3.ks 0510Y40R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti uz mūra starpdzegas Policijas ielas fasādē. Mūra palodzes visos ks krāsotas fasādes tonī.
				1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	
cokols							Sākotnējais apmetums daļēji zudis. Ks nav konstatēti.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							Logi pēc 20.gs. vidus.
slēgi							Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes						Uz 3.ks konstatēts kamufļāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.