

datē-jums	celtniecība	20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.sāk. - 1913.g. (piebūve gar Liepājas ielu); 20.gs.2.cet. (1 piebūve); 20.gs.2.puse (2 piebūves)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju; divslīpju ar pusšļauptu galu (gar Liepājas ielu)
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5 jumta logi
	materiāls	V māla dakstiņi; 1 stikla dakstiņš
sienu apdare	pamati, cokols	JA, daļēji zudis
	sienas	dekoratīvi izšuvoti ķieģeļi galvenajās fasādēs; ķieģeļi; JA J piebūvei
	zemiņi	ķieģeļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4; 1 aploda
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	8 KN; 1 K, 4 K skatlogi
	aprikojums	4 S
slēgi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 K aizlaidnes
	aprikojums	2 S; fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN, 1 K vārti
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN; 1 granīta
skurstepi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	1 M ar MET galu; 1MET
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dzegas, palodzes, dekoratīvas atikas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis
detalās		1 VMET restes; JK lievenis; 1 JMET jumtiņš virs ieejas
apkārtnes elementi		-

adrese	
Raiņa 2	
kadastrs	62010230004001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09
arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6
novērtējums pilsētvidē	
stūra ēka ar arhitektoniski akcentētu novietojumu; ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē un ķieģeļu apbūves zonā	
zudumi	
Liepājas ielas fasādes ķieģeļu starpdzega zem logiem; slēgi; S metāla jumtiņš virs durvīm; mainīts ailojums Liepājas ielas fasādē	
autentiskuma pakāpe	66%
Apjoms – 85%; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība -10 %; apdare -60 %; dekors un detaļas – 85%	
rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
sakārtot Liepājas ielas fasāžu apdari – mūrējuma kvalitātes uzlabošana aizmūrētajām ailām un to daļām	
primārās rīcības	
jumta seguma un tekņu remonts	
piezīmes	
Liepājas ielas fasādē mainīts ailojums; pagalmā ekselenti slēgi	



FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 2, 62010230004001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 16.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					19.gs.b./ 20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz pamatapjoma Liepājas un Raiņa ielas kieģeļu mūrējuma.
					1.k.s K. 4050Y80R S. 1002Y50R	2.k.s 1030Y80R	1.k.s izpildīts uz kieģeļiem pirms dek. šuvošanās. 2.k.s krāsojums pāri kieģe- ļiem un dek. šuvēm.
piebūves fasāde							Kontrolzondāžas veiktas pagalma fasādē.
						Nekrāsots kieģeļu mūrējums.	
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma Liepājs un Raiņa ielas fasāžu kieģeļu dzegām, apmalēm, kieģeļu dekoratīvajām atikām.
					1.k.s K. 4050Y80R S. 1002Y50R	2.k.s 1030Y80R	
cokols							Jauns apmetums.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							Uz sākotnējiem logiem konstatēti 20.gs.b./21.gs.sāk. krāsojumi.
slēgi							Uz sākotnējiem slēgiem konstatēti 20.gs.b./21.gs.sāk. krāsojumi.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Rainja_2_62010230004001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Kreisajā pusē 20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.) piebūve.



Rainja_2_62010230004001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_2_62010230004001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_2_62010230004001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rainja_2_62010230004001_fragments1
Ēkas stūra fragments.



Rainja_2_62010230004001_logs1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) logs ar
oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_2_62010230004001_slegi1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_2_62010230004001_slegi2
Sākotnējs (20.gs.sāk.) slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.