datējums	celtniecība	1820. gadi (K saimniec. ēka līdz 1879.g.)
	pārbūves	20.gs.sāk. (pašreizējā izskatā); 20.gs.2.p. (piebūves)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; galvenās fasādes daļa mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	iegrimuši zemē
	sienas	koks, ķieģeļi
	zelmiņi	-
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	-
	sienas	Dekoratīvi šuvoti ķieģeļi; VA; JA (piebūve); J dēļi
	zelmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	6 KN
	aprīkojums	1 V (20.gs.sāk.)
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1 V
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	1 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN; 1BN panduss
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales, palodzes; kokā griezti aizsegdēļi; MA palodzes
detaļas		caurbrauktuve; 1 V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		caurbrauktuvē bruģis

adrese

Raiņa 4

kadastrs	62010230004002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē un ķieģeļu apbūves zonā

zudumi

vārti caurbrauktuvē

autentiskuma pakāpe	56%

Apjoms - 90%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -5 %; apdare -35 %; dekors un detaļas – 50%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

mainīt apšuvuma dēļus uz platākiem; atjaunot vārtus un ķieģeļu šuvojumu; nojaukt vai pārbūvēt mūra piebūvi

primārās rīcības

labot notekas

piezīmes

bijusi saimniecības ēka; mainīts ailojums galvenajā fasādē; saglabājušās atsevišķas sākotnējās ēkas koka šķērssienas; 1 logu neredz; pagalma pusē jumta pārkare

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 4, 62010230004002
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1820.gadi			20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes kieģeļu mūrējuma un apmetuma. 1.ks izpildīts uz kieģeļiem pirms dek. šuvošanas. 2.ks krāsojums pāri kieģeļiem un dek. šuvēm.
					1.ks K. 4050Y80R Š. 1002Y50R	2.ks 1030Y80R	
piebūves fasāde							
dekorativie elementi					Skatīt pamatapjoma un šuvju toni		Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes dēļu dzegas.
					1.ks K. 4050Y80R Š. 1002Y50R	Nav pārkrāsoti	
cokols							Apmetums labots. Sākotnējie ks nav konstatēti.
durvis							Vēsturiskās durvis jumta izbūvē nav apsekotas.
logi							Ks konstatēti uz pamatapjoma vēsturiskā loga pagalma fasādē.
					1.ks 6030Y60R	2.ks 5020G10Y	
slēģi							Uz vēsturiskā slēģa aizvērtā stāvoklī konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem. Atvērtā stāvoklī skatīt A.I.G. izpētes sējumu. "Ēkas Kuldīgā, Liepājas iela 6 un Raiņa iela 2 slēdziens" R, 1990.g.
piezīmes		Sākotnējo koka pamatapjoma fragmentu nav iespējams apsekot.	Sākotnējo koka pamatapjoma fragmentu nav iespējams apsekot.	Līdz 1879.g. koka pamatapjoms. Sākotnējo fragmentu nav iespējams apsekot.	Pamatapjoma daļa pārbūvēta – kieģeļu mūrējums.	Pamatapjoma kieģeļu daļas fragments apmests.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Rainja_4_62010230004002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_4_62010230004002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Redzamas 20.gs.2.puses piebūves.



Rainja_4_62010230004002_dzega1
20.gs.sāk. dēļu dzega.



Rainja_4_62010230004002_logs1
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_4_62010230004002_slegi1
Vēsturiski slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_4_62010230004002_izbuve1
Vēsturiska jumta izbūve ar oriģinālajām durvīm un to aprīkojumu.