datējums	celtniecība	18. gs.b. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	pēc 1886.-1913.g. (19.gs.b.) pārlikta, paaugstināta, mainīts jumts; 20.gs.sāk. - apmet; 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) lievenis
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pussļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V+J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	V+J A, vietām zudis
	sienas	VA, daļēji zudis
	zelmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	13
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	13 V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (19.gs.b.)
	pēc 20.gs.v.	3 K
	aprīkojums	3 V (19.gs.b.); viru kāši, fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1(bij.iekšdurvis; V virslogs); 1(V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dēļu dzega; K logu un durvju apmales, palodzes
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; K palodzes
detaļas		20.gs.1.cet.lievenis (pēc 1913.g.); 1 V MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		J koka vārti, (nedaudz atšķiras no vēsturiskajiem)

adrese

Raiņa 4A

kadastrs	62010230004002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/ 3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi

slēģi

autentiskuma pakāpe	87%

Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -85 %; apdare -70 %; dekors un detaļas – 80%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

slēģu atjaunošana

primārās rīcības

avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes

uz guļšķautņiem marķējums; ēka pārlikta

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 4A, 62010230004002
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.b. (līdz 1797.g.)				20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. Uz guļbaļķiem ielas fasādē marķējums.
					1.ks 1010G20Y	2.ks 1030Y20R	
piebūves fasāde							Koka lievenis pagalma fasādē. (pēc 1913.g.)
						1.ks 6030R80B	
dekoratīvie elementi					Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Dēļu dzega.
cokols							Pārmūrēts cokols ar 20.gs.2.puses apmetumu.
durvis			Atbilstošs durvju krāsojums nav saglabājies.				Krāsojums skatīts durvīm, durvju apmalēm un virslogam.
				1.ks 2040Y20R	2.ks 2020G30Y	3.ks 5030Y40R	
logi					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Krāsojums skatīts logiem un logu apmalēm.
				1.ks Balts	2.ks 2020G30Y	3.ks 5030Y40R	
slēģi atvērtā stāv.				Skatīt logu toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Krāsojums skatīts uz vēst. slēģiem.
				1.ks Balts	2.ks 2020G30Y	3.ks 5030Y40R	
slēģi aizvērtā stāv.					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Krāsojums skatīts uz vēst. slēģiem.
				1.ks 7010Y30R	2.ks 2020G30Y	3.ks 5030Y40R	
piezīmes	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.			Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Rainja_4a_62010230004002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_4a_62010230004002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rainja_4a_62010230004002_lievenis1
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) lievenis. Kāpnes – 20.gs.2.puse.



Rainja_4a_62010230004002_dzega1
19.gs.beigu dēļu dzega. 20.gs.2.puses kokā griezts aizsegdēlis.



Rainja_4a_62010230004002_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Rainja_4a_62010230004002_durvis2
19.gs.3.cet. atslēgas cauruma nosegvairodziņš.



Rainja_4a_62010230004002_durvis3
Vēsturisks durvju komplekts ar oriģinālajām virām. Izmantota iekšdurvju vērtne.



Rainja_4a_62010230004002_logs1
19.gs.beigu logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_4a_62010230004002_logs2
19.gs.beigu logu vira un slēģu viras kāsis.



Rainja_4a_62010230004002_logs3
19.gs.beigu logs ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Rainja_4a_62010230004002_slegi1
19.gs.beigu slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Rainja_4a_62010230004002_markejums1
19.gs.beigās, ēkas pārlikšanas laikā, marķēts guļbaļķis.