| | | |
|---|---|---|
| datējums | celtniecība | līdz 1797.g. |
| | pārbūves | 19.gs.1.cet. (frontons); 1839.-1870to g.sāk. (piebūve, mūra galvenā fasāde); 20.gs.1.p. (pēc 1913.g.) piebūve |
| stāvu skaits | | 1; izbūvēti bēniņi |
| Konstrukcija | | koks; mūris – galvenā fasāde un jaunākā piebūve |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens, ķieģeļi |
| | sienas | koks; ķieģeļi |
| | zelmiņi | koks; ķieģeļi – jaunākā piebūve |
| jumts | forma | divslīpju; mansards saglabājies no nojauktās piebūves |
| | vēst. izbūves | V frontons galvenajā fasādē |
| | jaunas izbūves | 2 |
| | materiāls | V māla dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | zudis A; JA |
| | sienas | VA, labots; J+V dēļi; V guļšķautņi |
| | zelmiņi | J dēļi |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 3 (1 zuduši spraišļi) |
| | pēc 20.gs.v. | 23 KN |
| | aprīkojums | 2 V |
| slēģi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | Viru kāši, fiksatori |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 1 aploda (19.gs.1.cet.) |
| | pēc 20.gs.v. | 5 KN |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1 BN |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 4M (1 pārmūrēts); 2 M ar MET galiem |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | 1 loga un 1 durvju apmale (19.gs. 1.cet.); K dzega; K frontona dzegas; MA palodzes; kokā griezti aizsegdēļi |
| | pēc 20.gs.v. | K apmales; dēļu dzegas |
| detaļas | | 5 V MET enkuri |
| apkārtnes elementi | | - |

adrese

# Raiņa 5

| | |
|---|---|
| kadastrs | 62010230008001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 16.06.09 |

| | |
|---|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |
| tehniskais novērtējums | 9 |

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi

gala zelminī bijis vertikālu dēļu apšuvums; slēģi; piebūvei mainīts ailojums Liepājas ielas pusē; galv.fas. mainīts ailojums; V piebūve; dzega galvenajā fasādē; pusapaļajam frontona logam bijis 8 starveida spraišļi; barokāla jumta izbūve

| | |
|---|---|
| autentiskuma pakāpe | 63% |

Apjoms - 100%; jumta forma – 90 %; būvgaldniecība -5 %; apdare -60 %; dekors un detaļas – 60%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

J jumta izbūvju likvidēšana; neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; komplekss risinājums pagalma un gala fasāžu rekonstrukcijai; slēģu atjaunošana

primārās rīcības

avārijas stāvokļa novēršana

piezīmes

pagalma fasāde apsekota pa gabalu;
8 logus pagalma fasādē neredz – aizsisti ar dēļiem

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 5, 62010230008001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 16.06.2009
inventarizators, datums

| datējums | līdz 1800.g. | 19.gs.s.– 19.gs.40.g. | 19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet. | 19.gs.4.cet. | 20.gs.1.cet. | 20.gs.2.cet. | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | līdz 1797.g. | 19.gs. 1.cet. | 1839.– 1870.g. | | | | |
| pamatapjoma fasāde | | | | | | | Ks konstat. ielas fasādē. 3.ks plakne ap labās puses malējiem 2 logiem krās. ar ellas krāsu(E), kuru no pārējās fas.,kas krāsota ar kaļķa krāsu(K) atdala 20mm plata melna vertikāla ellas krāsas līnija. |
| | | | 1.ks 2050Y60R | 2.ks 3005R20B | 3.ks E:0505G80Y K:0907R70B | 4.ks 0530Y20R | |
| piebūves fasāde | | | | | | | 1839.–79.g. piebūve nav apsekota. Pēc 1913.g.uzceltajai piebūvei konstatēti tikai 20.gs.2.puses krāsojumi. |
| | | | | | | | |
| dekoratīvie elementi | | Krāsojums nav saglabājies. | | | | Krāsojums nav saglabājies. | Ks konstatēti uz ielas fasādes 19.gs.1.cet. koka dzegas un koka frontona dzegas. |
| | | | 1.ks Balts | 2.ks 7020Y40R | 3.ks Balts | | |
| cokols | | | | | | | Cokola apmetums zudis. |
| | | | | | | | |
| durvis | | | | Skatīt dekoratīvo elementu toni. | Krāsojums nav saglabājies. | Krāsojums nav saglabājies. | Ks konstatēti uz galveno ārdurvju aplodas un apmales. |
| | | 1.ks 7005R80B | 2.ks 2005G20Y | 3.ks 7020Y40R | | | |
| logi | | | Skatīt dekoratīvo elementu toni. | | | | Ks konstatēti uz vēsturisko logu aplodām un vērtnēm. |
| | | | 1.ks Balts | 2.ks 1030Y10R | 3.ks 1510R80B | 4.ks 6020B10G | |
| slēģi | | | | | | | Slēģi nav saglabājušies. |
| | | | | | | | |
| koka frontona plakne | | | | Krāsojums nav saglabājies. | Krāsojums nav saglabājies. | Skatīt logu toni. | Ks konstatēti uz vēsturiskā koka frontona dēļiem. |
| | | 1.ks 2002G | 3.ks 5030Y40R | | | 4.ks 6020B10G | |
| piezīmes | Sākotnējais koka pamatapjoms nav apsekojams. | 2.ks koka frontons krāsots tumši zaļš. | Šajā laikā ēku apmet. | | | | Kontrolzondāžas veiktas ēkas pamatapjoma ielas fasādes 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu. |



Rainja_5_62010230008001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rainja_5_62010230008001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Labajā pusē – 1839.-1870to gadu sāk. uzceltā piebūve. Kreisajā pusē redzama 1839.-1870to gadu sāk. uzceltās piebūves vieta un daļa jumta.



Rainja_5_62010230008001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Redzama 20.gs.1.puses (pēc 1913.g.) piebūve.



Rainja_5_62010230008001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_5_62010230008001_fragments1
19.gs.1.cet. frontons un loga apmale. Vēsturiskajam logam zudušas šproses.



Rainja_5_62010230008001_dzega1
19.gs.1.cet. koka dzega.



Rainja_5_62010230008001_durvis1
19.gs.1.cet. durvju apmales.



Rainja_5_62010230008001_logs1
Vēsturisks logs ar dažādām 19.gs. virām un stūreņiem.