| | | |
|---|---|---|
| datē-jums | celtniecība | 1640.g. |
| | pārbūves | Sakristejas |
| stāvu skaits | | 1 + tornis |
| Konstrukcija | | mūris |
| sienu materiāls | pamati, cokols | mūris |
| | sienas | mūris |
| | zelmiņi | mūris |
| jumts | forma | divslīpju ar poligonālu apsīdas galu |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | J māla dakstiņi; J cementa dakstiņi; skārds |
| sienu apdare | pamati, cokols | VA, labots |
| | sienas | VA, labots |
| | zelmiņi | VA, labots |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 17 |
| | pēc 20.gs.v. | 1 |
| | aprīkojums | 14 V |
| slēģi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 3 (žalūziju ?); 2 ar griezumu gaismai |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| | aprīkojums | ? |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 1; 1 (V virslogs, pārveidotas) |
| | pēc 20.gs.v. | 2 KN |
| | aprīkojums | 2 V |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | - |
| | pēc 20.gs.v. | - |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | - |
| | pēc 20.gs.v. | 1 MN |
| dekors | sākotnējs | - |
| | vēsturisks | dēļu dzegas; MA dzegas |
| | pēc 20.gs.v. | K griezts aizsegdēlis |
| detaļas | | 4 pulksteņi tornī; 4 MET enkuri; Jēzus skulptūra tornī; V MET vēja rādītājs; MET krusti altārgalā un virs pulksteņu izbūvēm; sakristejas logos VMET restes |
| apkārtnes elementi | | - |

adrese

Raiņa 6A

| | |
|---|---|
| kadastrs | 62010230005001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 14.07.09 |

| | |
|---|---|
| arhitektoniskā vērtība | 2 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 1 |
| tehniskais novērtējums | 5 |

novērtējums pilsētvidē

kontekstā ar apkārtējo apbūvi; novietota kvartāla iekšienē, brīvstāvoša

zudumi

skulptūra (?) apsīdā

| | |
|---|---|
| autentiskuma pakāpe | 92% |

Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība -90 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

neatbilstošu durvju nomaiņa

primārās rīcības

betona apmales demontāža;
hidroizolācijas ierīkošana pa ēkas perimetru

piezīmes

-

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 6A (KATOĻU BAZNĪCA) 62010060031001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 15.07.2009
inventarizators, datums

| datējums | līdz 1800.g. | 19.gs.s.– 19.gs.40.g. | 19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet. | 19.gs.4.cet. | 20.gs.1.cet. | 20.gs.2.cet. | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1640.g. | | | | | | |
| pamatapjoma fasāde | Visos apdares posmos fasāde krāsota kaļķu balta. Tā nokrāsas atkarīgas no kaļķa kvalitātes un sastāva. | | | | | | Kontrolzondāžas veiktas visās ēkas fasādēs. |
| | | | | | | | |
| piebūves fasāde | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| dekoratīvie elementi | | | | | | | Vēsturiskās dēļu un mūra dzegas nav apsekotas. |
| | | | | | | | |
| cokols | Krāsota monohromi, neakcentējot cokolu. | | | | | | Ks konstatēts visās ēkas fasādēs. |
| | | | | | | 1.ks 2050Y30R | |
| durvis | | | | | | | Ks konstatēti uz galvenajām un sakristejas ārdurvīm Sakristejas ārdurvis 1.ks krāsotas baltas, pārējie ks sākot no 3. ks analogi galvenajām ārdurvīm. |
| | | | 1.ks 6030Y70R | 3.ks 1502G | 5.ks 7010Y30R | 6.ks 3040Y20R | |
| logi | | | | | | | Ks konstatēts uz vēsturiskiem logiem sānu fasādēs. Senāki ks nav konstatēti–zuduši. |
| | | | | | | 1.ks 1000N | |
| slēģi | | | | | | | Vēsturiskie slēģi nav apsekotajā zonā. |
| | | | | | | | |
| sakristejas durvis | | | | Skatīt durvju toni. | Skatīt durvju toni. | Skatīt durvju toni. | Ks skatīti uz sakristejas durvju vērtnēm. |
| | | | 1.ks Balts | 2.ks 1502G | 4.ks 7010Y30R | 5.ks 3040Y20R | |
| piezīmes | | | 2.ks galvenās ārdurvis krāsotas pelēcīgi zaļas. | 4.ks galvenās ārdurvis krāsotas t.zaļas un 3.ks sakristejas durvis arī krāsotas tumši zaļas. | | | Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu. |



Rainja_6a_62010230005001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_6a_62010230005001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_6a_62010230005001_fragments1
Torņa fragments skatā no ziemeļrietumiem.



Rainja_6a_62010230005001_durvis1
Domājams, 19.gs.vidus durvis, kuru augšdaļa pārveidota 19.gs.pēd.cet., kad izveidots virslogs.



Rainja_6a_62010230005001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju rokturis un nosegvairodziņš.



Rainja_6a_62010230005001_durvis3
Domājams, 19.gs.vidus durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_6a_62010230005001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_6a_62010230005001_logs2
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.