datē-jums	celtniecība	19.gs.4.cet.
	pārbūves	20.gs.sāk. (piebūves); 20.gs.2.p. (piebūves)
stāvu skaits		1,5;1 pagalma korpusam; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi; mezonīns–ķieģeļi; koks (pag.korp.)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņ.šīfers (vietām apakšā skaidas)
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA
	zelmiņi	SA; J dēļi
	mezonīni	SA; V dēļi (pagalma mezonīna zelminī)
logi	sākotnēji	20
	vēsturiski	7
	pēc 20.gs.v.	21 KN; 5 K; 1 PL
	aprīkojums	19 S; 7 V
slēģi	sākotnēji	23
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	23 S; 1 V
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs); 1 (J virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	1 K; 6 KN (3 J virslogi)
	aprīkojums	2S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 granīta; 3 BN; 1 KN
skursteņi	sākotnēji	8 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A rusti, sandriki, logu apmales; MA palodzes, dzega, starpdzega; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Stipri labotas vai izveidotas jaunas dēļu dzegas galvenajā fasādē
detaļas		4 S MET enkuri; J balkons vēsturiskā vietā
apkārtnes elementi		pumpis

adrese

Raiņa 7

kadastrs	62010230016001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē

ielas frontes apbūves ēka; telpiski un arhitektoniski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē; noslēdz skatu virzienā no rātsnama uz Tirgus ielu

zudumi

daži slēģi; durvis galv.fas. pārveidotas par logu; S kāpnes; aizmūrēta logaila gala fasādē

autentiskuma pakāpe	83%

Apjoms - 95%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

jumta seguma nomaiņa; atjaunot galv.fas.simetriju (durvis ar virslogu); galvenajā fasādē izveidot atbilstošas dēļu dzegas; atjaunot slēģus

primārās rīcības

labot teknes un notekas, kā arī skārdu virs dzegām un palodzēm; labot skursteņus

piezīmes

vienā ēkas galā, domājams, saglabājušās 1870.-1879.g. mūra ēkas konstrukcijas; pagalma korpuss sākotnēji daļēji saimniecības ēka; pagalma korpusam mainīts ailojums; galvenā fasāde saglabājusi ļoti augstu autentiskuma pakāpi

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 7 62010230016001
adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas un galv. fasāžu situācijas. Ks pamatplaknei un rustiem.
				1.ks 1030Y30R	2.ks 1015Y40R		
piebūves fasāde					Skat. pamatapjoma fasādes toni.		Krāsojums fiksēts uz 20.gs. sāk. piebūves apmetuma.
					1.ks 1015Y40R		
dekoratīvie elementi							Lizēnas (gala fasādes stūros – krāsotas, to platums 47cm), starpdzegas, jumta dzega, sandriki, logu apmales, rustu dalījums.
				1.ks 0507Y40R	2.ks 1005R80B		
cokols							Krāsojums fiksēts uz sākotnējā cokola apmetuma.
				1.ks 4010Y90R	2.ks 8010Y50R		
durvis							Sākotnējās ārdurvis ar virslogu.
				1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	
logi				Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Piebūves logiem tikai divi ks.
				1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	
slēģi atvērtā stāv.				Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Piebūves slēģiem tikai divi ks.
				1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	
slēģi aizvērtā stāv.						Skatīt durvju toni.	Piebūves slēģiem tikai 2. un 3. ks.
				1.ks 7020G30Y	2.ks 6020Y50R	3.ks Balts	
piezīmes					Cokolā ks uz plāna kaļķu javas pārzieduma.	Dom., šajā periodā pamatapj. un piebūve nav pārkrāsoti. Virs 2.ks kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Rainja_7_62010230016001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade4
Skats uz 20.gs.sāk. uzcelto piebūvi no dienvidiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade5
Skats uz 20.gs.sāk. uzcelto piebūvi no ziemeļrietumiem.



Rainja_7_62010230016001_dzega1
Sākotnēja (19.gs.beigu) mūra un dēļu dzega.



Rainja_7_62010230016001_dzega2
Sākotnējas (19.gs.beigu) dēļu dzegas.



Rainja_7_62010230016001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.beigu) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_durvis5
Sākotnējs (19.gs.beigu) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu. Virslogs – 20.gs.2.puse.



Rainja_7_62010230016001_durvis6
Sākotnējs (19.gs.beigu) durvju aprīkojums.



Rainja_7_62010230016001_logs1
Sākotnējs (19.gs.beigu) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_logs3
Sākotnējs (19.gs.beigu) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_logs4
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.beigu) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.