

Rainja_2_62010230004001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Kreisajā pusē 20.gs.1.cet. (līdz 1913.g.) piebūve.



Rainja_2_62010230004001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_2_62010230004001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_2_62010230004001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rainja_2_62010230004001_fragments1
Ēkas stūra fragments.



Rainja_2_62010230004001_logs1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_2_62010230004001_slegi1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_2_62010230004001_slegi2
Sākotnējs (20.gs.sāk.) slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.