

Rainja_4a_62010230004002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_4a_62010230004002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rainja_4a_62010230004002_lievenis1
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) lievenis. Kāpnes – 20.gs.2.puse.



Rainja_4a_62010230004002_dzega1
19.gs.beigu dēļu dzega. 20.gs.2.puses kokā griezts aizsegdēlis.



Rainja_4a_62010230004002_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Rainja_4a_62010230004002_durvis2
19.gs.3.cet. atslēgas cauruma nosegvairodziņš.



Rainja_4a_62010230004002_durvis3
Vēsturisks durvju komplekts ar oriģinālajām virām. Izmantota iekšdurvju vērtne.



Rainja_4a_62010230004002_logs1
19.gs.beigu logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_4a_62010230004002_logs2
19.gs.beigu logu vira un slēģu viras kāsis.



Rainja_4a_62010230004002_logs3
19.gs.beigu logs ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Rainja_4a_62010230004002_slegi1
19.gs.beigu slēģi ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm.



Rainja_4a_62010230004002_markejums1
19.gs.beigās, ēkas pārlikšanas laikā, marķēts guļbaļķis.