

Rainja_5_62010230008001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Rainja_5_62010230008001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Labajā pusē – 1839.-1870to gadu sāk. uzceltā piebūve. Kreisajā pusē redzama 1839.-1870to gadu sāk. uzceltās piebūves vieta un daļa jumta.



Rainja_5_62010230008001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Redzama 20.gs.1.puses (pēc 1913.g.) piebūve.



Rainja_5_62010230008001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_5_62010230008001_fragments1
19.gs.1.cet. frontons un loga apmale. Vēsturiskajam logam zudušas šproses.



Rainja_5_62010230008001_dzega1
19.gs.1.cet. koka dzega.



Rainja_5_62010230008001_durvis1
19.gs.1.cet. durvju apmales.



Rainja_5_62010230008001_logs1
Vēsturisks logs ar dažādām 19.gs. virām un stūreņiem.