

Rainja_6a_62010230005001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Rainja_6a_62010230005001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_6a_62010230005001_fragments1
Torņa fragments skatā no ziemeļrietumiem.



Rainja_6a_62010230005001_durvis1
Domājams, 19.gs.vidus durvis, kuru augšdaļa pārveidota 19.gs.pēd.cet., kad izveidots virslogs.



Rainja_6a_62010230005001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju rokturis un nosegvairodziņš.



Rainja_6a_62010230005001_durvis3
Domājams, 19.gs.vidus durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_6a_62010230005001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_6a_62010230005001_logs2
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.