

Rainja_7_62010230016001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade4
Skats uz 20.gs.sāk. uzcelto piebūvi no dienvidiem.



Rainja_7_62010230016001_fasade5
Skats uz 20.gs.sāk. uzcelto piebūvi no ziemeļrietumiem.



Rainja_7_62010230016001_dzega1
Sākotnēja (19.gs.beigu) mūra un dēļu dzega.



Rainja_7_62010230016001_dzega2
Sākotnējas (19.gs.beigu) dēļu dzegas.



Rainja_7_62010230016001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.beigu) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_durvis5
Sākotnējs (19.gs.beigu) durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu. Virslogs – 20.gs.2.puse.



Rainja_7_62010230016001_durvis6
Sākotnējs (19.gs.beigu) durvju aprīkojums.



Rainja_7_62010230016001_logs1
Sākotnējs (19.gs.beigu) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_logs3
Sākotnējs (19.gs.beigu) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_logs4
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Rainja_7_62010230016001_slegi1
Sākotnēji (19.gs.beigu) slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.